

地 区 担 当 員 活 動 台 帳

平 成 29 年 度
(4月~3月)

地区担当員活動報告(平成29年度)

意見・要望事項	担当地区																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	計
防犯灯・街路灯設置について	1		1	1		2	2			1					1			1		2		3	15
道路・河川等維持(管理体制含む)について	1		5	4	7		1		1						2			1			3		25
消防・防災設備について										1													1
ため池整備(安全施策含む)について					1																		1
水路・側溝整備、補修について			2		9	1			1	1		1	1			1		2	1	4			24
農地について																							0
交通安全対策について				1					1									1					3
環境衛生について																							0
公共施設について																							0
台風被害について																							0
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況																							0
その他					1	3	3												1				8
合 計	2	0	10	9	19	3	3	0	3	3	0	1	1	2	1	1	0	6	1	2	7	3	77

要望等月	件数
4月	16
5月	0
6月	12
7月	9
8月	0
9月	8
10月	0
随時	12
1月	11
2月	9
3月	0
合計	77

(4月～3月分)

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	【防犯灯の設置】防犯灯の設置を要望する。可能であれば別紙写真の①及び②、〇〇〇電柱への設置が難しいようであれば②及び③への設置をお願いしたい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
2	【町道への要望】町道味明雉子喰線と町道羽生的場線の交差点部分は、地形による傾斜があるため、マイクロバスやワゴン車が通過する場合、速度や進入位置にもよるが車両の底を擦る状況にある。危険であるため改善できないか。	⇒工事費が多額になることが予想されるため、予算を要求し予算が付き次第施工します。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【道路補修】道路に穴が開いているので、修繕をして欲しい。(別紙①、②)	⇒常温合材にて補修済です。
	【道路補修】道路に段差が生じているので、修繕をして欲しい。(別紙③)	⇒道路維持工事にて対応します。
	【河川浚渫】天神社橋付近の川に大量の土砂がなだれこんでおり、大雨の際に水があふれそうになるため、梅雨時期前に取り除いてほしい。〇〇〇〇さんより、取り除く際は、〇〇さんの所有地に土砂を上げてよいとのことであった。(現在は、その土砂の上に大量の草が生い茂っている。)(別紙④)	⇒対応、工法等について検討し、区長と協議させていただきます。
	【水道管修繕】天神社橋付近の水道管がむき出しになっているので、修繕して欲しい。(別紙⑤)	⇒現在使われていない水道管のため、修繕工事にて撤去します。
	【蓋の設置】道路脇の排水溝(2箇所)に蓋がなく危険であるため網の蓋をしてほしい。※水利組合へは蓋を置く許可をとっている。	⇒しま鋼板による蓋を現在製作中であるため、出来次第設置します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随時	【土砂撤去】天神橋付近の法面が崩れて川の半分をふさいでいる。降雨時に河川の氾濫につながるため土砂を取り除いて欲しい。	⇒詳細について、区長と相談のうえ対応について検討します。
	【道路の陥没】天神橋付近の道路が陥没しているので対応して欲しい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
	【側溝の浚渫】区長宅付近の側溝に泥が溜まっており、降雨時に道路が冠水してしまう。通行する住民に影響が出るため対応して欲しい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
1	【カーブミラーの設置】(味明字大日向地内の町道)坂道側(写真②)は道幅が狭く、すれ違いが困難であるうえ、急カーブとなっており、見通しが悪い。〇地点へカーブミラーを設置することで見通しが良くなり、より安全な通行ができると考えられる。	⇒現地を確認し対応を検討します。なお、当初予算に計上していない案件については、即応できない場合があります。
	【防犯灯の設置】味明分館とふれあいセンター21(駐車場)に防犯灯の設置をして欲しい。	⇒総務課防災担当と相談の上、対応について検討します。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	【防犯灯】不來内宮下の防犯灯がきれいでいるので対応願いたい。(別紙参照) 【防風ネット】味明不來内線、栗本鐵工所付近の防風ネットの補修を願いたい。また、途切れている部分の追加の検討も願いたい。(別紙参照)	⇒現地確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。 ⇒現場確認のうえ、必要に応じて対応いたします。なお、時期につきましては予算がつき次第となりますのでご了承願います。
5	※特に要望等なし	
6	【ため池の漏水】不來内分館裏の新田前ため池の下部コンクリートから漏水があり、ため池が渇水状態で水田への灌漑用水ができない状況。泥吐コンの亀裂による漏水と考えられるため、対応願います。なるべく地区の負担の少ないよう、対応願いたい。	⇒現地を確認した結果、底樋より水が漏れている音が確認できました。そのため、調査及び工法等については、区長と相談いたします。
7	【道路の舗装】町道船付場線のアスファルト舗装工事について、内水により浸水する路線になっており、砂利道路体が年々弱体化しております。長年に亘り砂利道のままであります。舗装工事の施工をお願いしたい。 【道路の舗装】町道不來内横沢線のアスファルト舗装工事について、急勾配のため大雨が降るたびに、道路の車輪部分の土砂砂利が削り取られ、中心部が高くなり、その土砂等は用排水路に流出し堆積してしまいます。以前はアスファルトの舗装でしたが、度重なる降雨によりアスファルトが侵食され、長年のうちに砂利道に変化してしまった。雨のたびに土砂が流出するので、従来のアスファルト舗装に再復旧をお願いしたい。	⇒予算を要求し、予算がつきしだい順次施工します。 ⇒予算を要求し、予算がつきしだい順次施工します。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随時	※特に要望等なし	
1	町道味明不來内線の高台山林からの排水対策について	⇒予算を要求し、予算が付き次第実施予定です。
	町道不來内横沢線の法崩れ防止策について	⇒雨や地震等の災害に伴い、民地の土砂が町道を閉塞した場合は、基本的に土地の所有者にて撤去をお願いします。
	町道不來内横沢線の簡易舗装工事について	⇒舗装施工を実施した場合、積雪時道路からのスリップによる滑落等の危険が予想されるため、ガードレール等の安全対策を含めた検討を致します。
	町道不來内横沢線の除雪について	⇒除雪については、町で定めている除雪計画に基づき、通勤・通学の利用者が多い幹線道路を優先に実施します。この路線につきましては、個別にご相談願います。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
	【側溝取付】別添地図①の箇所についての側溝の取付依頼	⇒現地を確認し、雨水排水の必要性があれば設置します。
4	【道路舗装】別添地図②の箇所についての道路の陥没による舗装依頼	⇒緊急維持工事にて対応します。
	【道路舗装】別添地図③の箇所について雨天時、水路に砂利が落ちてしまうため、舗装してほしい。	⇒生活道路指定要件を満たしている法定外公共物（道路）以外については舗装及び側溝の整備はいたしておりません。今回は私有地内の案件となっており、私有地内の舗装等の改修を町では行えません。
5	※特に要望等なし	
6	【蓋の設置】別添地図の箇所のU字溝に蓋を取り付けて欲しい。〇〇氏宅に子どもがおり、危険であるため早急に対応をお願いしたい。	⇒道路から個人宅への車や人の出入りに対する側溝蓋の設置については、個人での設置をお願いいたします。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
	【道路の舗装】別添①の箇所について、道路の舗装をして欲しい。	⇒補修済です。
	【側溝の枠設置】別添②の箇所について側溝に枠を取り付けて欲しい。	⇒土砂撤去にて対応済です。
9	【消火栓の取付】別添③の箇所について消火栓を取り付けて欲しい。	⇒現地を確認し対応を検討します。なお、当初予算に計上していない案件については、即応できない場合があります。
	【土砂の撤去】別添④の箇所について業者への土砂の撤去について指導して欲しい。	⇒9/15に事業者で対応済です。また、その後の台風の影響等での堆積も見受けられますので別途指導いたします。
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
	【水路の修理】別添地図①の水路について、上手く機能しておらず、向いの田んぼが常に水がたまつた状態であるため、水路の修理を依頼。	⇒道路用側溝の排水が流入し、田んぼに迷惑をかけている場合、道路管理上用水管を塞ぐ施工で対応します。個人の用水として使用するのであれば、個人で修繕願います。
	【水路へのせき止め設置】別添地図②の水路について、道路向い側の田んぼに水を引き入れるため、側溝に水をせき止めるための対処をして欲しい。	⇒個人のための用水であれば、個人で施工願います。その際に書面にて今後の維持管理について相談願います。
	【ガードレールの取付】別添③の箇所について、ホタルのページェント時に田んぼ側に転落した人がいて危険であるため、ガードレールを設置して欲しい。	⇒予算を要求し、予算が付き次第施工いたします。
随时	【道路の舗装、側溝の設置】別添④の箇所について、雨天時に砂利が流れ、側溝を詰まらせている。また、地図上の井戸から水が流出し、雨水とあわせて道路を流れ、砂利が流されている。途中に道路を横断している箇所があり溝が深くなってしまう。以上のことから、道路舗装及び側溝の取付を依頼。	⇒詳細について、区長と相談のうえ、対応について検討します。
	【水道管の圧、消火栓の設置】現在、〇〇様宅付近の3軒で1つの水道管を使用しているが、水圧が弱いため、いずれかの家が多めに水道を使用すると他の家で水を使用出来なくなることがある。 また、火災時に使用できる消火栓がないので、消火栓（防火水槽）の設置を希望している。初期消火時に使用することを考えて水道管の水圧を上げて欲しい。	⇒一部、本管口径が細い区間があるため、管路布設工事を行う予定です。時期については、復興庁に舗装復旧の要望をしているため、予算が付き次第施工予定です。消火栓については、管布設工事にあわせて、消火栓の設置を検討します。
1	【道路の補修】町道川内本線（下赤坂1-3付近から上中鈴にかけて）の舗装が痛んでおり、所々陥没箇所もあるので、修繕をお願いしたい。	⇒アスファルト常温合材にて補修済みです。
	【道路補修】〇〇〇の土砂が採取事業用地からの〇〇〇側出入口について、町道に穴が開いています。土砂採取が終了した後に、舗装の修繕を行うと説明を受けていますが、いつも穴が開いている状況なので、応急ではない、しっかりとした修繕をお願いしたい。	⇒事業者へ連絡し、穴の補修済みです。併せてこまめな舗装状況の確認についても指示いたしました。
	【水路暗渠】水路が行き止まりになっているため、水が滞留し、水田に逆流してしまうので、奥の暗渠に接続してほしい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
2	【水路脇のえぐれ】昨年、一度修繕していただいたが、再度水路脇がえぐれてしまいました。枠に砂や砂利がし堆積し、水路の役割を果たしていません。この場所の水流の滞りが、NO、2-1の水流逆流の原因ともなっていると考えます。水田の耕作も始まりますので、早急に修繕をお願いいたします。	⇒工事費が多額になることが予想されるため、予算を要求し予算が付き次第施工します。
	【土砂堆積】〇〇〇土取事業用地 長福寺線側出入口の町道水路に土砂が堆積しています。事業用地内の水路も土砂で埋まっており、大雨が降った際には、土砂が道路上に流出する状況です。町道、事業用地内の水路上砂の浚渫をお願いします。	⇒事業者へ連絡し、対応済みです。併せて定期的な浚渫についても指示いたしました。
	【町道補修】町道川内別所沢線と川内流通工業団地線の交差点部分の道路補修依頼。	⇒工事費が多額になることが予想されるため、予算を要求し予算が付き次第施工します。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	【排水管の敷設】○○○○様宅(東成田字山神沢)の納屋から道路を横断している排水管の中が狭く、降雨時等に水が溢れてしまうので、現在使用している排水管より大きい排水管を敷設して欲しい。	⇒予算を要求し、予算が付き次第施工いたします。
1	※特に要望等なし	
2	【防犯灯新設】大郷牧場線、電柱76南3、三倉沢地区消火栓前に防犯灯の新設を希望。 【防犯灯修繕】東成田枝線、日本産業入口、器具破損によるもの。	⇒現地確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。 ⇒現地確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【街路灯の交換】希望の丘団地前ゴミ集積所の脇にある街路灯について暗いので、明るくして欲しい。	⇒現地を確認し、対応について検討し、区長へ連絡いたします。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【防犯灯の撤去】〇〇〇〇宅(中村字並木畑)の北東に建っている使用しない防犯灯(木柱)を撤去して欲しい。 【舗装】〇〇〇〇〇〇〇(中村字寺浦)の道路向側の敷砂利を舗装して欲しい。	⇒現地を確認し対応します。 ⇒緊急維持工事にて対応します。
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
隨時	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
	【道路の舗装】別紙の2箇所について、簡易な舗装をしてほしい。	⇒赤道については、凹凸に砂利等を敷くなどの簡易な補修は行っておりますが、舗装等の整備等の大規模な道路改良工事は行っておりませんのでご理解願います。
7	【U字溝設置】別紙の箇所にU字側溝を設置して欲しい。 【カーブミラー設置】別紙の箇所のカーブミラーが破損しているので、修繕(交換)して欲しい。	⇒詳細について、区長と相談のうえ、対応について検討します。 ⇒現地を確認のうえ、対応します。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
	【消防水利】消防水利の設置について(別紙参照)	⇒昨年より要望を頂いていますが、当該箇所は設置に関して緊急性は低いと判断しています。消防水利として、中学校プールも含まれています。
4	【側溝】側溝蓋の設置について(別紙参照)	⇒区長さんと設置箇所の確認を行い、側溝蓋を設置します。
	【防犯灯】防犯灯の設置について(別紙参照)	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随時	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【水路修繕】糟川寺付近の用水路について、崩れている箇所があるので対策を願う。	⇒現地を確認いたしました。施工方法、対応について検討いたします。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【水路の復旧】道路側面の水路が破損している箇所が一箇所あるため、復旧をお願いした い	⇒緊急維持工事にて、対応します。
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	<p>【敷砂利】東沢の町道に穴があいている。前にも砂利を入れてもらったが、今回も敷砂利の対応をしてもらいたい。</p> <p>【道路補修】区長宅前の県道に段差があり、大型車が通ると大きな音が鳴る。夜に目覚めるくらいなので、3月補正でもよいので対応してもらいたい。</p>	<p>⇒暗渠の敷設替えを予定している箇所のため、施工後に状況を確認後対応について検討いたします。</p> <p>⇒県土木事務所には連絡済みです。</p>
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【防犯灯修繕】町道粕川三十丁線の防犯灯の修繕をお願いしたい。(要望箇所別紙地図) 現状-蛍光灯を交換したが、器具が悪いということから点滅等がある。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換についてはLED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
隨時	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	【側溝】鶴田横沢線の土側溝の部分にコンクリート側溝を入れてほしい。(別紙参照)	⇒予算を要求し、予算がつき次第施工します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
隨時	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	【防犯灯】防犯灯9基のうち、6基について要望あり。(別紙参照)	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
	【カーブミラー】カーブミラーの修繕(別紙参照)	⇒現地を交通安全関係団体と協議して対応します。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
	【歩道修繕】大松沢字下柏木付近の歩道境の崩れについて修繕(別紙参照)	⇒県道のため、仙台土木事務所へ連絡します。
	【枠・側溝】大松沢字柏木原宅地付近の枠の鉄蓋の修繕及び側溝の整備(別紙参照)	⇒県道のため、仙台土木事務所へ連絡します。
	【側溝整備】大松沢字小閑付近の土側溝に側溝を入れてほしい。(別紙参照)	⇒予算を要求し、予算がつき次第施工します。
5	※特に要望等なし	
6	【法面の補修】鶴田川(県管理)の法面が崩れているので補修してほしい。	⇒県へ連絡済です。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
隨時	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

上村

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随時	【水門の改修】前回の台風により、可動式水門が内水などにより流水ができず道路側へ溢れ 出た状態で、今後の災害等も考慮した場合、可動式水門の改修をお願いしたい。	⇒詳細について、区長と相談のうえ、対応について検討します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	【防犯灯】防犯灯を交換してほしい。(別紙参照)	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
5	※特に要望等なし	
6	【防犯灯の設置】家屋が建ち、住民も増えているが、周辺が暗いため新たに防犯灯を設置してほしい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換についてはLED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
隨時	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【水路・道路幅】大松沢狸沢 ○○○邸の入口にあるパイプが詰まり、雨が降ると道路が水浸しになるので、詰まりの修繕をお願いしたい。また、その道路がすれ違う際の待避所にされることが多いので道路幅を広くしてほしい。	⇒乗り入れ及び道路幅については、現場確認の上、区長さんと別途相談し、検討します。 ⇒雨水排水の状況について経過を確認し、対応方法について検討します。
5	※特に要望等なし	
6	【蓋の設置】吉ヶ沢南のU字溝に蓋を設置してほしい。（別紙地図参照）	⇒区長と現地確認のうえ、検討いたします。
7	【U字溝蓋の老朽化】県道利府松山線（別紙箇所）のU字溝の蓋が老朽化しているため、交換してほしい 【土側溝】大松沢字北沢（別紙箇所）の草刈が大変なので土側溝を埋めてほしい。	⇒現地が県道のため、県に報告します。 ⇒区長と現地を確認し、相談いたします。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随時	【敷砂利】吉ヶ沢南（別紙地図1）の砂利が流されたので、砂利を敷いて欲しい。	⇒対応済です。
	【敷砂利】吉ヶ沢南（別紙地図2）の砂利が少なくなり、水が溜まるので砂利を敷いて欲しい。	⇒（町道分）対応済です。 ⇒（赤道分）敷砂利対応予定です。
1	【道路の舗装】吉ヶ沢南（別紙地図参照）に砂利を敷いてもらったが、雪かきが出来ずに通行できない状態なので舗装して欲しい。	⇒予算を要求し、予算が付き次第実施します。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策 (町としての方針)
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【防犯灯の修繕】貝柄塚支線26-Bの防犯灯の修繕をお願いしたい。 【防犯灯の設置】スクールバス停留所及び住民バス撫山バス停付近の2箇所に防犯灯がなく、周辺が暗いため防犯灯の設置をお願いしたい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換についてはLED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
8	※特に要望等なし	
9	【防犯灯の修繕】〇〇〇〇様宅(大松沢貝柄塚)前の防犯灯の修繕をお願いしたい。	⇒現地を確認し対応を検討します。なお、当初予算に計上していない案件については、即応できない場合があります。
10	※台風21号による災害状況調査のため中止	
随时	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	