

公開用

# 地区担当員活動台帳

令和元年度

(4月～3月)

地区担当員活動報告(令和元年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について	3	2	1		6	3	6			1		2	7	1	4	4	5	2	1	1			49
道路・河川等維持(管理体制含む)について		1	1		9	2	1	1	2	2	2		2			5		1	2	1			32
消防・防災設備について					1	1			1	1	1												5
ため池整備(安全施策含む)について				1																		2	3
水路・側溝整備、補修について	1		3		2		2						1	2		6		2			1	2	22
農地について			1																				1
交通安全対策について						2													1				3
環境衛生について					1														1				2
公共施設について							1					1											2
台風被害について			1			1			1		1				5								9
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況			2	9								1											12
その他	1	2	1				2		1	1	1	1	3			1					2		16
合 計	5	5	10	10	19	9	12	1	5	5	5	5	13	3	9	16	5	5	5	2	3	4	156

要望等月	件数
4月	33
5月	14
6月	7
随時	0
7月	10
随時	0
8月	11
随時	2
9月	11
10月	0
11月	0
12月	12
随時	0
1月	20
2月	16
3月	20
随時	0
合計	156

(4月～3月分)

## 【羽生】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【防犯灯】〇〇〇〇宅後ろの防犯灯について（別紙地図） 1年ほど前から球切れになっているので交換してほしい。 また、球切れの物を含めて蛍光灯をLEDに換えることは出来ないか。（付近に3箇所あり）	球切れの防犯灯（南原枝線5-東4）は、LED防犯灯に取替えいたしました。 既存の蛍光灯防犯灯につきましては、来年度県の補助金を活用し、町内全域で順次、LED化を進める計画です。
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	羽生字里畑ゲートボール場の防犯灯が球切れしているため、交換してほしい。（別紙地図）	LED防犯灯に取替えいたしますが、令和2年度の対応となりますので、お時間いただきます。
3	【用水路】育苗に使用する用水路が土砂で塞がっているため復旧してほしい。（別添位置図・写真①）	工事完了済みです。
	【防犯灯】防犯灯が球切れしているため交換してほしい。（別添位置図・写真②）	LED防犯灯に取替えいたしますが、令和2年度の対応となりますので、お時間いただきます。
	【道路法面】法面が崩れているため復旧してほしい。（別添位置図・写真③）	町工事にて対応致します。

## 【山崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	【道路】町道山崎蛭田線の〇〇〇氏宅前において、雨が降った場合に路面の水が別紙の位置に溜まることから雨水対策を講じられたい。	側溝設置等を検討の上、現場状況に合わせた対応をしていきます。
6	【防犯灯】既設防犯灯(2-45)について、破損の状況であるため、修繕をお願いしたい。	修繕します。なお、支柱設置も伴いますので、修繕まで時間を要します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【防犯灯】別紙地図の場所に防犯灯の設置を移動してほしい。（防災係へ連絡済）	現地を確認し、対応いたします。なお、移動先の柱がNTT柱となりますので、NTTへの申請等でお時間いただきます。
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし(台風19号被害については別途対応)	
2	※特に要望等なし	
3	【道路法面】町道山崎不来内線の道路脇の法崩れを修繕してほしい。L=10m	町工事にて対応致します。
	【道路法面】町道味明不来内線の道路脇の法崩れを修繕してほしい。L=25m、H=20m	町工事にて対応致します。

## 【味明】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【排水路整備】排水設備破損等による土砂流出（別紙参照）	現地確認のうえ、検討いたします。
	【側溝整備】側溝の土砂堆積（別紙参照）	緊急維持工事にて対応します。
5	【防犯灯】防犯灯の修繕をしてほしい。（3-36）	修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	【側溝】側溝等の陥没破損（写真添付）	緊急維持工にて対応します。
	【橋梁】橋の架け替え（写真添付）	橋梁定期点検を行っており、その結果を基に架替や修繕を行って行きます。
9	【河川】味明川の流木を撤去してほしい。	町工事にて対応致します。
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし（台風20号被害については別途対応）	
2	泉田橋付近 田の畦畔崩落あり（別紙参照）	県河川管理者へ要望済みです。
3	【災害復旧】台風19号災害に伴う復旧工事の進捗状況及び今後の対応方針について→区長会等で各行政区に示してほしい。	用水確保に向け工事を早急に行っています。各行政区には、進捗状況が整理でき、示せるようになりましたらご報告致します。
	【生活道路指定】昨年度予定されていた雉喰原下線の生活道路指定に係る説明会について→今後の開催有無及び対応方針を示してほしい。	生活道路の改良につきましては、災害復旧工事後に予算の確保が出来た段階で開催時期を相談致します。
	【道路砂利舗装】昨年9月に予定されていた町道の砂利舗装について→今後の対応方針を示してほしい。	町工事にて早急に対応予定です。

## 【不來内】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>【側溝】町道味明不來内線（小屋入付近）の排水対策について【再要望】 排水対策として平成30年度にU字溝埋設を行ってもらっているが、未施行の場所があるので、実施してほしい。また、排水溝の蓋が厚く転倒者も出ているので、薄いグレーチング蓋に変えてほしい。（場所は図①のとおり）</p>	側溝については予算を要望し、予算の範囲内で順次施工していく予定です。
	<p>【側溝】町道味明不來内線（飛躍産業付近）の排水対策について【再要望】 上流側のU字溝と接合して、雨水等が円滑に排水できるよう、土側部分を盛土してもらい、通常路盤と平行したU字溝による設置工事をお願いしたい。</p>	側溝については予算を要望し、予算の範囲内で順次施工していく予定です。
	<p>【道路】町道不來内横沢線の法崩れ防止策について【再要望】 北側民地の法面が急勾配で軟弱なため、大雨の度に法崩れが発生し、町道に土砂が流出し通行不能になってしまうため、早期の施行をお願いしたい。</p>	法崩れの予防保全については、予算を要望し、予算が付き次第施工します。
	<p>【道路】町道不來内横沢線の簡易舗装工事について【再要望】 舗装工事に併せて、法崩れ防止策についてご検討いただきたい。</p>	舗装については、予算を要求し、予算が付き次第施工します。
	<p>【除雪】町道不來内横沢線の除雪管理について【再要望】 地域的環境で公助等が遅れてしまっているため、町の除雪計画に加えていただき、除雪管理を行ってほしい。</p>	幹線道路や交通量の多い道路から順次除雪していきますので、ご理解のほどを宜しくお願い致します。
	<p>【防火水槽】後沢地区の防火水槽の早期実現について【再要望】 後沢地区には防火水槽が無く、火事の際に消火活動が遅れてしまう状態にありますので、防火水槽の設置について、早期の実現をお願いしたい。</p>	消防署との協議の結果、付近消火栓での対応が可能との判断をいただきました。今後、町全体の消防水利を見直す中で、設置についても検討を進めます。
	<p>【溜池】溜池の斜樋管（底樋管）の破損による漏水対策について【再要望】 H31.2.14(木)AM10:00に町・土地改良区・地元住民で現地調査と説明会を行い、国の溜池復旧事業補助金を利用できないか相談したところ、町と土地改良区で調査し、検討するとのことであった。 検討結果（費用負担等）について連絡が来ていないが、どうなっているのか。</p>	管理者が鶴田川沿岸土地改良のため、改良区担当者から連絡を致します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	

【不來内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
9	【溜池】中谷地溜池（通称：長沢溜池）について、堤防から水が浸み出しているため、早急に対応願う。	農業用施設の修繕であれば、地元負担金が伴うため、区長と相談上施工致します。
	【溜池】以前要望していた第4八合溜池について、進捗はどうなっているのか報告願う。	鶴田川沿岸土地改良区より連絡するよう伝えております。
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	三年ほど前から地区担に挙げている防火水槽の件について、現在どのような状況なのか町からの回答が欲しい。	既存の防火水槽や消火栓の老朽化も進んでおり、現在、町全体での消防水利の見直しを行っております。今後、見直しを進める中で、防火水槽設置について検討して参ります。

## 【川内】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路照明灯】別紙地図の道路照明灯が点灯していないため、修繕してほしい。最近、当該地区周辺で交通事故が発生しているため、早急に対応してほしい。	道路照明灯修繕工事を発注予定のため、業者が決まり次第、修繕致します。
5	【道路】生活道路の舗装（川内字下結田地内） 要望箇所について年3回程度、砂利敷きを行っている。雨天時には東側に位置する水田に砂利が流れ込んでいる。過去何回か要望を挙げてはいたが、優先度を考慮し施工まで至らなかった為、生活道路の舗装を要する。	区長と相談した上、検討致します。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	【河川】川内字穴田付近の倒木について 河川にかかるように倒木がある。今後何らかの影響を及ぼすため、対処を要望する。	緊急維持工にて対応します。
	【消火栓】川内字下結田付近の消火栓について 世帯が集中しているため、消火栓の設置を要望する。なお、地権者には承諾を得ている。	消火栓設置には、最低でも75mmの水道管が通っていることが前提となりますが、ご要望いただいた下結田地区は、50mmの水道管が通っており、敷設替の計画もないことから、消火栓の設置は難しい現状です。 そのため、防火水槽の設置を検討して参ります。
	【ゴミ集積所の側溝について】 埋め立ててもらうように要望を挙げていたが、その後の進捗状況を問う。	順次対応予定（年内中の発注を予定）
9	【河川】安戸川の立木等伐採について 別紙、〇〇〇〇宅裏（川内字下田布施前16）の安戸川について、立木等が生い茂っており、雨が降った際に流れが悪くなり、浸水の恐れがある。 地区での整備も検討したが、広範囲にわたり、立木も太く不可能なため、町での整備を要望する。	区長と現地立ち合いの上、範囲及び工法、今後の対応について相談致します。
	【道路】町道法面の修繕について 別紙、〇〇〇〇宅前（川内字下田布施前16）の町道について、雨水等により浸食されている。 歩行者の安全確保のため、修繕を要望する。	町工事にて対応致します。
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	

## 【川内】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
12	【防犯灯】別紙のとおり、防犯灯の設置・修繕を要望する。	現地を確認し、対応いたします。
	【道路】個人所有地と赤道の境界が曖昧な状態にされている箇所があるため、確認を要望する。	現在、対応中です。
1	① 川内字田沢畑20(〇〇宅)前の生活道路に敷砂利を要望する。	個人の進入路につき対応できません。
	② 川内字田沢畑5(〇〇宅)向い。河川の拡幅を要望する。	現在河川改修工事を行っておりません。
	③ 桂藏寺前河川の堆積土砂撤去を要望する。	土砂撤去については、町内を広域的に検討致します。
	④ 川内字原田20-1(田)から中埴山76-3(宅地)にかけての赤道に敷砂利を要望する。	県有林道のため、県へ報告致します。
	〇〇〇〇宅(樋ノ口24)向いに位置する、水路に倒木あり。雨天時に氾濫及び法面の崩落等危険性がある為、撤去等対応を要する。	緊急維持工事にて対応致します。
2	【防犯灯照明切れ - 修理要望】 1. 松柏連絡線 92 LED灯(鹿野宅付近) 2. 川内南線 5 LED灯(区長宅出入口)	LED防犯灯に取替えいたしますが、令和2年度の対応となりますので、お時間いただきます。
	【防犯灯照明切れ - 新設要望】 3. 川内南線 18 4. 川内南線 28	現地を確認し検討します。 なお、新設の場合も令和2年度の対応となりますので、お時間いただきます。
3	【道路側溝】町道川内板谷線の〇〇〇宅(川内字上堰場24)付近の土側溝へのU字溝設置を要する。	予算を確保次第施工致します。

## 【東成田】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【カーブミラー】前年度中に要望を出した東成田字反田の交差点のカーブミラーの設置について、進捗状況の報告をいただきたい。	設置に向け対応いたします。
	【河川】前年度中に要望を出した西光寺川の浚渫工事について、進捗状況の報告をいただきたい。	効率的な実施に向け、検討していく予定です。
	【道路】薬師堂橋付近の町道に穴が開いているため、修繕をお願いしたい。 （場所：東成田字薬師堂61-1付近）	対応済みです。
5	【防犯灯】防犯灯LED長松沢線18番の電気が消えないので、対応をお願いしたい。	修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
6	※特に要望等なし	
7	【消防】地区公民館に建っている消防団の火の見櫓を撤去してほしい。（劣化しており危険なので） 撤去後は、コンクリート柱を設置してほしい（ホースを乾かすため）	県の補助金が活用でき、今年度の募集は締め切っているため、来年度予算にて対応します。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	【街路灯】街路灯（西光寺5番）がつかないため、修繕を依頼したい。（別紙1）	業者に修繕依頼済ですので、少々お待ちください。
1	※特に要望等なし	
2	・交通安全施設設置要望書提出 ・防犯灯の修理をお願いしたい（西光寺枝線1314番）	・信号機の設置は、県公安委員会が行いますので、要望があったことを申し伝えます。 ・LED防犯灯に取替えいたしますが、令和2年度の対応となりますので、お時間いただきます。
3	【災害復旧】災害復旧について、早急に対応をお願いしたい。	早急に対応致します。

## 【中村】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【側溝】大郷駐在所脇にある用水路の溜め柵の蓋が劣化しているため交換をお願いしたい。（別紙①）	町工事で対応致します。
	【防犯灯】原町の〇〇〇〇宅入り口の木柱に設置している蛍光灯をその傍らにある電柱に異動し、LEDに変更をお願いしたい。（別紙②）	防犯灯のLED化については、年次計画により全町的に進めて参ります。今年度は、球切れ、機器の故障箇所を優先的に対応いたしますので、即応できない場合があります。
	【公民館分館】行政区毎に1つの分館とされているが、中村地区の人口割合から分館を増やしてほしい。なお、現在使用している班運営の三班集会所及び四班集会所を分館として位置づけをお願いしたい。（別紙③）	公民館の設置及び管理に関する条例では、必要により支館を置くことができることになっています。しかし、今後各分館や公共施設の老朽化により修繕等が増加し、町財政を圧迫することが予想されています。各集会所については、引き続き行政区内で運営いただきますようご理解ご協力をお願いいたします。
	【道路】別紙地図の道路が傷んでいるため補修をお願いしたい。（別紙④）	現地を確認し、町有地に関しては補修を検討したうえ、施工致します。
	【町営住宅】希望の丘団地集会所はエアコンが設置されておらず、夏季は蒸し暑く利用できず、中央公民館を利用している。利用頻度が高くなってきているためエアコンの設置をお願いしたい。（別紙⑤）	現在の段階では設置することは考えておりませんが、今後必要に応じて検討いたします。
	【水路】フジ産業南側の水路が破損しているため修理をお願いしたい。（別紙⑥）	現地堰について平成30年4月に回答しておりますが、農業用施設の修繕であれば、地元負担金が伴うため、区長と相談の上、施工致します。
	【防犯灯】別紙⑦の防犯灯についてLEDに変更をお願いしたい。 新設4カ所、取替9カ所	新設4カ所については、現地を確認し検討します。 防犯灯のLED化については、年次計画により全町的に進めて参ります。今年度は、球切れ、機器の故障箇所を優先的に対応いたしますので、即応できない場合があります。
5	【防犯灯】町民バス愛宕下バス停に街灯がなく暗いため防犯灯の設置をお願いしたい。（別紙①）	（別紙②）修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
	【道路照明灯】大郷町歯科医院の道路向かいにある防犯灯の電球が切れて暗くなっているため修繕をお願いしたい。（別紙②）	（別紙②）修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	

## 【中村】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	【法面】県道大和松島線沿いの法面が崩れているので修復をお願いしたい。（別紙①）	県に報告し、対応要請しました。
	【街路灯】県道大和松島線沿いにある街路灯の電球が切れているため、交換をお願いしたい。（別紙②）	県に報告し、対応要請しました。
1	【防犯灯】共栄枝線6の木柱についている防犯灯が点灯せず、当りが暗くなっているため修繕してほしい。	木柱を撤去し、隣接する電力柱（共栄枝線6）にLED防犯灯を設置いたします。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【鶉崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	【県道】県道の白線が消えかけている。	県仙台土木事務所へ報告し、白線を引きなすよう要望しました。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【土橋】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路】町道の舗装が剥がれかかっているので修繕願う。（場所：土橋字宮林41〇〇宅前 T字路交差点）※地図・写真は別添	緊急維持工事にて対応します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	【法面】〇〇〇〇宅の所有する畑（土橋字細田139）と、町が整備した法面の境に穴（直径約30cm、深さ約1m）があり、畑の水が集中し崩れる恐れがあるため対処してほしい。穴の中は広く空洞になっており、流水による浸食が広がっていると思われる。区長及び〇〇〇〇氏と現地確認済。	緊急維持工にて対応します。
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	【防災無線】公民館の防災無線を新しいものと交換してほしい。	防災無線の在庫が無い状況です。 納品後対応いたします。
	【台風19号関連】台風で崩れた堤防の法面を、崩れる前の形に戻すのではなく、より強固にしてほしい。	台風災害で被災のあった箇所の町道分については、原形復旧で施工します。
1	上野橋と道路を繋ぐ境界部分が段差になっており、大型車が通ると大きい音を立てるため周囲に騒音が響く。50mの中で3か所段差になっているため段差解消を要望する。	道路管理者の県仙台土木事務所へ要請しました。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【長崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【防犯灯】防犯灯（台帳No.10-003）が点灯していないため、防犯上支障をきたす恐れがあるため、早急に点検修理をお願いしたい。（別紙参照）	修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
5	【道路】町道側溝の整備・安全対策について 側溝に蓋をかけてほしい。（別紙）町道李崎横名線	現地確認の上、側溝蓋が必要かどうかも含め検討いたします。
	【県道】県道利府松山線について 側溝流末付近の土砂撤去をしてほしい。	県へ報告しました。
	【消防】火の見櫓の撤去・修繕、災害用サイレン・ホース乾燥用設備の整備について（別紙）	撤去・整備に向け対応して参ります。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	粕川字西長崎地内（西長崎3-3付近）法面崩れ （側溝埋没については、行政区長にて対応済み）	町工事にて対応済みです。
3	※特に要望等なし	

## 【丸山】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【法面崩れ】大雨による法面崩れ(7/4夕方発生) 7/5区長より電話連絡があり、現場を区長・地域整備課職員・地区担当員で確認。地域整備課職員より土砂撤去等業者へ依頼済み。(別添写真のとおり)	道路分は対応済みです。法面分については、施工中です。
	【消防】火の見櫓の撤去・修繕、災害用サイレン・ホース乾燥用設備の整備について	県の補助金が活用でき、今年度の募集は締め切っているため、来年度予算にて対応します。
8	【道路】過去から要望していた〇〇〇宅前あたりの赤道の舗装化等について引き続き要望する。	平成31年2月地区回答と同じになります。
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	① 路肩が崩れている箇所があったため、対応してほしい。	緊急維持工事にて対応致します。
	② 台風19号の影響により崩れていた法面が、雨のたびに崩れ道路を水が横断していたため対応してほしい。合わせて被災箇所から下流にあたる部分に土砂が堆積しているため、対応してほしい。(国災11-7の箇所)	早急に修繕できるように各業者と調整を図ります。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【中粕川】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【防犯灯】防犯灯番号12-32 土手崎枝線28 4月上旬に蛍光灯の球を交換したが、既に切れている状態。機器自体の故障の可能性もある。LEDへの切替も含めて、対応をお願いしたい。（別紙位置図）	修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
	【旧粕川小学校】旧粕川小学校敷地内にある自転車小屋の屋根がめくれている状態。台風などにより、屋根が外れる危険性があり、使用者もいないと思われることから、屋根の撤去等の対応をお願いしたい。（別紙写真参照）	破損箇所（屋根）については至急対応いたします。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【検診】今年の総合健診（7月12日～19日）について、会場が保健センターの1箇所であったが、以前は旧粕川小学校や大松沢社会教育センターなど、複数あった。受診者の利便性を考え、複数会場をお願いしたい。	検診会場集約の理由についてですが、近年の猛暑や異常気象の状況から、通気性が悪く冷房施設のない会場での検診は、熱中症の発症など来場される方々の健康被害を生じさせる可能性があるかと判断しました。会場までの交通手段としては、町のふれあい号や町民バスを利用させていただきますよう、ご不便をおかけいたしますがご理解願います。安全かつ快適に検診を受けていただくため、保健センターへ検診会場を集約させていただくことといたしました。ご理解のほどよろしくをお願いいたします。
8	※特に要望等なし	
9	【防犯灯】防犯灯が切れているため、交換をお願いしたい。 （防犯灯台帳番号：12-9 電柱番号：土手崎枝線13東4南4）	修繕対応中です。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	令和元年度11月（災害分）で要望した防犯灯4か所について優先的に対応をお願いする。 追加で別紙図面の蛍光灯が切れているため、LED化を希望する。	土手崎枝線13-東2は、LED灯に付替えいたします。 11月にご要望いただいていた4箇所については、国土交通省の用地買収等の計画が未定のため、先行して、土手崎枝線26、28、及びNTT柱 粕川4左1にLED灯を設置します。 残り1か所については、ポールの設置が必要となるため、国土交通省の計画等を鑑みながら、対応して参ります。
2	※特に要望等なし	

**【中粕川】****地区担当員活動台帳**

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
3	※特に要望等なし	

## 【石原】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	【防犯灯】別添地図①(13-9)・②(13-14)の防犯灯が球切れしているので交換願います。 別添地図③(13-3)付近の防犯灯の照度アップを検討願います。	①、②修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。 ③現状LED灯を設置しておりますので、現地を確認し、検討します。
	【道路】別紙地図①の境界ブロックがずれており、水が流れ出してしまうので繕願います。(町道下り松上町線)	緊急維持工事にて対応致します。
	【側溝】別紙地図②の側溝にU字溝の設置願います。(町道石原城内線)	予算を要求し、予算が付き次第施工致します。
6	※特に要望等なし	
7	【法面】別紙地図の竹について、全体的に伸びてきたので切ってほしい。	対応済みです。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	【防犯灯】13-1、13-2、13-13修理依頼あり。 (以前、依頼していた13-16(8/26依頼)、13-4(10/21依頼)も未修理の為、修理再依頼あり。)	業者に修繕依頼済みですので、少々お待ちください。
	【街路灯】下り松交差点付近、街路灯が切れている。	修繕済みです。
	【道路】7月に要望し、「対応済み」と報告があった竹(別紙参考)について、道路まで垂れ下がっており、雪が降るとさらに危険なので切ってほしい。	伐採済みです。
	【法面】別紙①②について、法面が崩れており水が流れ出ているので修復をお願いしたい。	鶴田川沿岸土地改良区管理のため池のため、改良区へ連絡します。
1	別紙地図①・②の側溝が崩れているので対応願います。	町工事にて対応致します。
2	※特に要望等なし	

**【石原】****地区担当員活動台帳**

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
3	【道路舗装】別紙地図の道路が陥没しているので舗装してほしい。	町工事にて対応致します。

## 【木ノ崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【防犯灯】〇〇〇〇宅前（石原字谷地入）の防犯灯が点かない状態になっている。電気工事業者に見てもらったところ、球切れではなく本体がダメになっているとのことなので交換をお願いしたい。	修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	粕川字日向14-2の土地について、大雨の際に毎回冠水し、水がなかなか引かないので、U字溝等を脇に埋設してほしい。	現在の段階では設置することは考えておりませんが、今後必要に応じて検討いたします。
3	【道路側溝】2月の報告で挙げたU字溝敷設について、町道の側道となる部分なので改めて検討をお願いしたい。	災害復旧工事後、排水系統などについて検討いたします。

## 【土手崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【防犯灯】夜間に道を間違えたと思われる車両が、三十丁地区の〇〇〇〇宅の庭先で転回していく。道の明るさ確保と事故の防止のため、防犯灯を設置してほしい。	現地を確認し、検討します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【防犯灯】三十丁地区の〇〇〇氏宅前の防犯灯が球切れとなっている。現在、蛍光灯なのでLEDに付け替えてもらいたい。	修繕対応中です。LED器具に交換いたします。
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	別紙①台風19号の影響で流されてきた大豆用牽引車輪を撤去してもらいたい。	土手崎地区の所有物につき、当地区で撤去済。(2/20現地確認)
	別紙②台風19号の影響で法面の土が流されているので、補強等の対応をしてほしい。	吉田川管理者の北上下流河川事務所へ連絡致します。
	別紙③堤防の法面の土が水を吸っていてぶよぶよしている。被害から時間がたっているが、なかなか水が引かない状況にあるので現地の確認をお願いしたい。	吉田川管理者の北上下流河川事務所へ連絡致します。
	別紙④川の水の越水箇所、今後の町の対応策を確認したい。	吉田川管理者の北上下流河川事務所へ連絡致します。
2	台風19号で越水した箇所の法面が崩れたようになっている。また、この箇所の周辺も法面が柔らかくなっている。再度、堤防の確認と応急措置をお願いしたい。	国管理者へ要望済みです。
3	【防犯灯】土手崎地区の防犯灯番号15-4と15-5の防犯灯について、老朽化しており現在も蛍光灯が使われているので、LEDに付け替えてもらいたい。	既存の蛍光灯については、令和2年度以降、県の補助金を活用し、町内全域で順次、LED化を進める計画です。

# 【成田川】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【防犯灯】防犯灯16-13、球切れに伴いLEDへ交換をお願いしたい。	修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
5	※特に要望等なし	
6	【防犯灯】防犯灯（成田川16-4）が昼間でも点灯しているため、対応していただきたい。	修繕します。なお、防犯灯の交換についてはLED器具となります。
	【側溝】側溝（大松沢字北ノ沢地内）土側溝箇所が100m程あるので、U字溝を入れていただきたい。※資料1参照	側溝については予算を要望し、予算の範囲内で順次施工していく予定です。
	【県河川】河川敷（大松沢字堂ヶ沢下61）土地の管理について、現在町内会で草刈り等を行っているが、作業できる人数が減少しているため、対応をお願いしたい。※資料2参照	仙台土木事務所管轄のため連絡致します。
7	【道路】町道宮下大角線北側の側溝に土や草が堆積している箇所があるので、撤去をお願いしたい。	町工事にて対応致します。
	【道路】町道宮下大角線北側の空地の凸凹の箇所について、草刈りをしやすくするため、土砂を盛って均して欲しい。または草刈りをお願いしたい。	町道用地のため、町工事にて整形致します。
	【法面】字五仏堤入（田）北側法面が崩れている箇所がある。堤防を兼ねている箇所もあるため、修理・崩れた土砂の撤去、改修をお願いしたい。	現在、通水等に支障があるようであれば、浚渫などの事業を実施していくことを検討致しますが、農業用施設（農地法面、用排水路、畦畔等）であれば、負担金が発生致しますので一度ご相談願います。
8	【道路】町道鶴田横沢線にて道路にひび割れ、町民宅入口にも段差となっているため、補修を依頼したい。	緊急維持工にて対応します。
9	【防犯灯】町道宮下大角線（大和町との町境）に街路灯（防犯灯）がないため、設置をお願いしたい。	現地を確認し、対応いたします。なお、東北電力(株)からの寄贈防犯灯の設置を計画しておりますので、お時間いただきます。
	【側溝】町道鶴田横沢線（相澤忠一様宅脇）の側溝の蓋が劣化、破損しているため、入替をお願いしたい。	町工事にて対応致します。
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	

# 【成田川】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
1	大雨時の土石流を防止するため、山林上部に砂防ダム等を要望する。併せて、同箇所にて水路崩落箇所が複数箇所ある為、土側溝からU字溝にしたい。	砂防ダムについては県対応となるため、県担当へ連絡いたします。
	宮下大角線脇にある農業用水路にて、浚渫と堤防の土盛りをしていいか。台風により、以前より更に水路に土砂堆積と堤防（農道も兼ねている）に窪地がある為、地権者が対応したい申出があるが、町に対して依頼していいか。（令和元年7月分にて報告済み）	地元対応であれば可能です。
2	※特に要望等なし	
3	【水路】U字溝土砂流入により埋没箇所があり、撤去を依頼したい。（大松沢字金地81）※台風での被害（未申請）	改良区区域のため、改良区へ返答致します。
	【防犯灯】町道鶴田横沢線（字堂ヶ沢下付近）に防犯灯未設置の区間があるため、設置を希望する。	現地を確認し、検討させていただきます。
	【河川】鶴田川河川脇（成田川バス停北側）、溢水時にU字溝まで水が上がっており、藁等が手撤去されずにそのままとなっている。維持管理の確認を願う。	県河川のため、県管理者へ報告致します。
	【側溝崩落】台風19号被害にて報告済みだが、於在家屋敷地内（〇〇〇〇宅西側）沢水の大量流入により、側溝部分が激しく崩落している箇所がある。減反にするか水稻を行うか判断ができない状況により、復旧工事が入るのか否か、行うのであれば工事時期を教えてください。	現在崩落しているのが個人の法面です。以前の意向調査では工事をしなくても良いという回答を頂いております。そのため、現在閉塞により排水機能が失われているのであれば、町工事にて対応いたします。また、工事をする場合は個人の法面を削ることになり、負担金が発生する場合も考えられます。

## 【上郷】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし(台風19号被害については別途対応)	
2	防犯灯が点灯しないため、交換してほしい。 ・町道大東亜線…薬研沢枝線2(蛍光管)、薬研沢枝線14(蛍光管) ・町道的場大森線…原枝線24(蛍光管)	LED防犯灯に取替えいたしますが、令和2年度の対応となりますので、お時間いただきます。
	防犯灯が昼間も点灯したままなので、修繕をしてほしい。 ・町道大東亜線…薬研沢枝線1(蛍光管)、薬研沢枝線10(電球)	蛍光灯、水銀灯の防犯灯については、LED防犯灯に取替えいたします。令和2年度の対応となりますので、お時間いただきます。
3	※特に要望等なし	

## 【上村】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【防犯灯】防犯灯の設置（大松沢字上泥畑東沢1番付近 別紙地図・写真有）	現地を確認のうえ検討します。
5	【防犯灯】防犯灯の設置 （大松沢字大納言9番地付近 別紙地図・写真有）	現地を確認し、検討します。
6	【側溝】U字溝に蓄積した泥等の撤去 （大松沢字上泥畑東沢1番地付近 別紙地図・写真有）	緊急維持工事にて対応致します。
7	※特に要望等なし	
8	【用水路】大松沢字下柏木24-2付近の用水路の補強木材が破損しているため、修理をしてほしい。（別添地図・写真有）	現状が農業用施設のため、補修するためには地元負担金が伴うため、一度役場にてご相談願います。
	【道路】東街道2号線内の水路が埋没している為、復旧作業をしてほしい。また、上記に関連して降雨時に敷砂利箇所を雨水が流れて掘削被害がでているため修復してほしい。水路埋没の復旧が難しい場合は敷砂利等での応急措置をお願いしたい。（別添写真・地図有）	敷砂利業務にて対応します。
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【上町】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【防犯灯】①〇〇〇〇宅前の外灯をLEDにしてほしい。(19-002)	防犯灯のLED化については、年次計画により全町的に進めて参ります。今年度は、球切れ、機器の故障箇所を優先的に対応いたしますので、即応できない場合があります。
	②【ごみ集積所】石塚ゴミステーションに外灯をつけてほしい。	ゴミステーションの外灯については、通常、明るい時間帯に使用するものですので設置は考えておりません。外灯の用途が不法投棄対策であれば、町の補助金に不法投棄対策事業(センサーライトの購入など、限度額30,000円)がありますので、ご活用願います。※補助金の申請は衛生組合長より願います。
	【道路案内板】町道上戸線から県道に抜ける車両が、どちらの方向に行ったらよいか迷っているので、案内板を設置してほしい。	現地を確認し、設置の必要性を検討致します。
5	※特に要望等なし	
6	【道路】〇〇〇〇宅前の町道(赤道)に敷砂利をお願いしたい。(別紙参照)	敷砂利工事にて対応致します。
7	【県道】石塚のゴミステーション付近の側溝の土砂の撤去をお願いしたい。(別紙参照・石巻・鹿島台・大衡線)	県仙台土木事務所では、既に7月下旬、堆積の著しい側溝の土砂撤去を実施しており、「横断暗渠が詰まることのないよう、今後も必要に応じて実施する。」とのことでしたので、地区でも現場を経過観察していただくよう願います。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【下町】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路】畑ノ中前畑線の道路改修工事を急ぎ、行ってほしい。	工事が早急にできるように尽力致します。
	【防犯灯】防犯灯(20-44)が2年前に撤去されているので、〇〇宅・〇〇〇宅付近に設置してほしい。(別紙地図参照)	現地を確認のうえ検討します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【吉ヶ沢】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	大松沢字河原町28 ○○○○氏所有の田水路脇 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水路の中から木や草が大量に生えている状況なので取り除きたい。</li> <li>・1月末に雨が降った影響で法面が崩れたことで土が入っている。</li> <li>・崩れそうな箇所土嚢袋を置いているが雨が降った際また崩れる可能性があるため何か対策をしてほしい。</li> </ul>	町工事にて対応致しますが、草木については、地元にてご協力願います。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【貝柄塚】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>【溜池】江戸沢公民館裏の溜池から悪臭がする。所有者と話をつけた上で処理してほしい。工事を要するのであれば、地域整備課を通してお願いする場合と、地区担当を通してお願いする場合、どちらが地区のために迅速に動けるか加味して対応いただきたい。（別添の資料を参照。）</p> <p>※H31.3月（随）報告分に引き続き、重ねて依頼があったもの。</p>	側溝については予算を要望し、予算の範囲内で順次施工していく予定です。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	<p>【側溝】大松沢の観音寺の近くにある側溝に蓋をつけてほしい</p> <p>〇〇〇〇さん宅（大松沢字貝柄塚39-4）の傍にある側溝には蓋がされているが、道路向かいにある田んぼの側溝には何も被せられていない。しかも、草が伸び放題であるため、側溝に気付かず転落する人がいるかもしれないので、側溝に蓋をつけるよう配慮願いたい。</p>	地元の方々と協力の上、問題解決に向け協議を行いと考えているため、一度区長と相談致します。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
11	災害情報調査活動のため、地区担当員活動休止	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	<p>【溜池】貝柄塚62番地の溜池に土砂が流入。水路の流れが悪くなっているので解消してほしい。</p>	町工事にて対応致します。
	<p>【水路】今在家3-1、3-2付近。道路脇の水路の流れが悪くなっている。また、水路が少し崩れているので、解消してほしい。</p>	町工事にて対応致します。