

報告用

地区担当員活動台帳

令和7年度
(4月～3月)

地区担当員活動報告(令和7年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
① 防犯灯・街路灯設置について	1																			1			2
② 道路・河川等維持(管理体制含む)について		1		7	5		3	1	1	1		2	1	1	1	5	4					1	34
③ 消防・防災設備について									1							1							2
④ ため池整備(安全施策含む)について			2	1																			3
⑤ 水路・側溝整備、補修について	3	1		1	12	2	1		1	1						1					1		24
⑥ 農地について																							0
⑦ 交通安全対策について					1		1	1	1	1													5
⑧ 環境衛生について																							0
⑨ 公共施設について																							0
⑩ 台風被害について																							0
⑪ 町発注の工事について																							0
⑫ 過去の意見・要望等の進捗状況																		1		1			2
⑬ その他				1	1					1			1		1					1		1	7
合 計	4	2	2	10	19	2	5	2	5	3	0	3	1	2	1	7	5	0	2	2	1	1	79

要望等月	件数
4月	14
5月	1
6月	13
7月	0
8月	13
9月	1
10月	23
11月	4
12月	0
1月	0
2月	5
3月	5
合計	79

【羽生】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	稲荷下、街灯をLED化してほしい。地区の住民から夜間通行するときに暗いとの意見あり。	当該箇所は既にLED化になっておりますが、LED器具の劣化により暗くなってしまう場合があります。業者に依頼し、新しい器具と交換します。	対応済みです。	総務課
6	南原、側溝の上に土や草が堆積しているので撤去してほしい。	土砂撤去については町工事で対応します。	対応済みです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	バス停が置かれている側溝に落ちて怪我をしたことがあり、応急措置として個人でゴム製の蓋を設置したが（バス停から羽生分館方向に6mの範囲）、蓋をのせている木枠が腐り始めているので、コンクリート等で蓋を布設してほしい。（令和6年4月にも同様の要望があり、東西に2mの範囲で県でコンクリート蓋を布設済み。）	町の公民館分館環境整備事業費補助金を活用いただき、工事費の50%をご負担していただくこととなります。詳しくは中央公民館にご相談ください。	区長より、「歩行可能のため保留にしていたが、修繕するかどうか、4/29の役員会に諮る。」とのこと。役員会の決定内容を確認し、引き続き対応いたします。	中央公民館
9	※特に要望等なし			
10	南原、側溝に溜まっている土砂・草の撤去をしてほしい。降雨時には民地側に雨水や土砂等が流れ込んでいる。	町工事で対応します。	対応済みです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【山崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	町道打越長坂線のU字溝に、杉の枝等が堆積しているのを、入梅前に除去していただきたい。（側溝付近の刈払いについては地区のボランティアで実施していただいている状況）	町工事にて実施済です。	対応済みです。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	町道山崎不来内線（道山作・上長坂囲い）に堆積している土砂および覆いかぶさっている立木の伐採をしていただきたい。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【味明】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	蓮沼溜池の西側、イノシシ被害を受けた法面の修復をお願いしたい。	現地確認いたします。	現地確認いたします。	地域整備課
3	蓮沼溜池の西側、斜樋（栓タイプ）の蓋が錆びているため、新しいものに交換してほしい。	現地確認いたします。	現地確認いたします。	地域整備課

【不来内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	竹下12-3付近、砂利がひかれていない部分があるので、敷砂利をしてほしい。	対応済みです。	対応済みです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	町道不来内線、南一本松山地先、道幅が狭く、車同士のすれ違いが難しいため、時間等を決めて一方通行にしてほしい。	通行規制について予定はございません。詳細については別途区長さんと協議いたします。	対応策のとおりです。	地域整備課
8	一本松山23-2付近、県有林管理用道路の法面が崩れてきており、このまま進行すると道が通れなくなるため、補修等してほしい。（担当者：農林振興課へ報告済み）	仙台地方振興事務所林業振興部へ連絡済みです。県で対応予定とのこと。（既に区長と県職員で現地確認済み）	対応済みです。	農林振興課
8	味明不来内線、町道内に木の枝が進入してきているため、道路の高さが低くなっており、大型車が対向車線にはみ出して走行している。危険なので早急に対応してほしい。	降雪前に町工事にて伐採いたします。	対応済みです。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	県道幡谷大和線（不来内分館付近）脇の水路に溜まっている土砂を撤去してほしい。土砂の堆積により、水が流れなくなっている。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
10	横沢31-1付近、道路状況が悪く、通行に支障をきたしているため、敷砂利等で道路の凹凸を改善してほしい。	町工事にて実施済み	対応済みです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			

【不來内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
1	※特に要望等なし			
2	南一本松山50付近、雨天時に砂利が流れて道路が削れてしまい、車両の通行に支障が出てしまうため、雨水を効率よく流せる対策をしてほしい。	対策等検討します。時間を要しますので、早急な対応が必要な分については、地域整備課にて敷砂利の対応を実施しておりますのでご相談願います。	具体的な排水対策は実施はできません。敷砂利は対応可能ですので地域整備課へ別途申請願います。	財政課
3	北橋9(溜池)、イノシシによる被害を受けた北側の天端や法面の修復および、再発防止に向けた捕獲用檻などの設置をお願いしたい。	現地確認いたします。(地域整備課) 猟友会と相談の上、箱わなの設置について検討します。(農林振興課)	現地確認いたします。(地域整備課) 今後、猟友会と現地調査を実施し、箱わなの設置について検討します。(農林振興課)	地域整備課 農林振興課
3	横沢31-1付近、木の枝が道路にはみ出しており、大型車両の通行に支障が生じているため、枝切りをしてほしい。	現地確認いたします。	現地確認いたします。	地域整備課
3	横沢31-1付近、イノシシ被害により法面が崩れ、道路に土砂が流れ落ちる恐れがあるため、法面の修復をしてほしい。また、リンゴの木が折られてしまうため檻などの設置をお願いしたい。	現地確認いたします。(地域整備課) 猟友会と相談の上、箱わなの設置について検討します。(農林振興課)	現地確認いたします。(地域整備課) 今後、猟友会と現地調査を実施し、箱わなの設置について検討します。(農林振興課)	地域整備課 農林振興課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	長福寺山51-2付近、土砂崩れの時に落ちてきたと思われる境界杭を、本来の位置に復旧してほしい。	境界杭の撤去を行います、復元の予定はありません。	対応策のとおりです。境界杭は撤去済みです。	地域整備課
4	長福寺山51-2付近、土砂の流出により側溝が詰まっているため、改善してほしい。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
4	長福寺6-1付近、冬になると道路が凍結し、田んぼや水路に転落する事故が多発するため、ガードレールを設置してほしい。	ガードレール設置については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
4	長福寺5-1付近、水路が詰まっていて水が流れないため改善してほしい。	水路土砂撤去については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
4	長福寺山87付近、水路が詰まっていて水が流れないため改善してほしい。	水路土砂撤去については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
4	長福寺山90-7付近、水路が詰まっていて水が流れないため改善してほしい。	側溝整備については計画的に実施してまいります。集水柵等の土砂撤去について職員にて直営で実施いたします。	対応策のとおりです。	地域整備課
4	中埜山6-16付近、側溝の繋ぎ目に穴や隙間があり、そこから水が漏れているため改善してほしい。また、水漏れによる影響（浸食による空洞化等）がないか確認してほしい。	現地確認を行いました。危険性はないと判断したため、経過観察いたします。	対応策のとおりです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	上堰場5-2付近、土側溝の全体が土砂や雑草で埋まっているため、U字溝と柵を設置してほしい。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
6	作田畑4-2付近、雨が降ると排水が間に合わず道路が冠水するため、改善してほしい。	町工事にて対応します。	対応策のとおりです。	地域整備課
6	不動12付近、土側溝が埋まっており、雨が降ると冠水するためU字溝を入れてほしい。	側溝設置は予定はございません。土側溝の清掃は町工事にて対応します。	対応策のとおりです。	地域整備課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
6	屋敷下1-1(上赤坂8付近)、大雨により川の法面が崩れているため修繕してほしい。また、川幅が狭く深さも浅くなっているため掘削してほしい。	稲刈り後の土羽復旧を検討します。浚渫については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
6	中実成16-1(協立電子工業実地研修圃場看板付近)、川に砂が堆積しており、河道が浅くなっているため改善してほしい。	浚渫については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
6	大沢2-1、未舗装道路の砂利が流出し、路面状態が悪くなっているため修繕してほしい。	敷砂利申請書を提出願います。	対応済みです。	地域整備課
6	要害橋上流域の掘削・浚渫工事はいつ実施されるのか。	浚渫については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	田沢畑26付近、大雨の影響で水路に土砂の堆積、流木、抉れ等の被害があったため、修繕してほしい。土砂が溜まり、水路が浅く狭くなっているため掘削してほしい。	浚渫については全町的な課題として計画的に実施してまいります。 水路の堆積及び抉れ等については別途区長さんへご相談いたします。	対応策のとおりです。	地域整備課
10	上安戸、10月中旬の大雨により、水田脇の法面が崩れ、土側溝の水路が閉塞しているため、法面の補修及び水路の掘削をしてほしい。	法面の復旧については民地のため個人になります。	町での対応はできかねます。	地域整備課
10	10月中旬の大雨により、熊野原5付近の農業用水路の一部が崩れ、水路が抉れてしまったため、修繕してほしい。	町工事にて対応します。	対応策のとおりです。	地域整備課
11	下堰場12付近(桂蔵寺前)、砂等が堆積し川の水量が少なくなることで、取水期にごみ等が溜まりやすく、ポンプでの汲み上げに影響しているため、作付け時期までに川砂や土砂の撤去をお願いしたい。	河川土砂撤去については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	上結田13付近、水路終点到導水管が入っているが、水路に対して角度がついており、雨が降ると排水がうまくできず溜まってしまいうため改善してほしい。また、排水改善と法面崩壊防止のため、U字溝を設置してほしい。	町工事にて埋設管の妨げになっている箇所と法面崩れの対応を予定しています。	対応策のとおりです。	財政課 地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【東成田】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	浦木戸23-2付近で、側溝に土が溜まっており、水が道路や住宅に流れ込むので、撤去をお願いしたい。	県道敷のため宮城県へご連絡いたします。	報告済みです。	地域整備課
6	上板谷2付近で、側溝に土が溜まっており、水が流れないので、撤去をお願いしたい。	県道敷のため宮城県へご連絡いたします。	報告済みです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	東光寺西側の赤道に敷砂利を敷設してほしい。（周辺で太陽光発電設備設置に伴う工事が予定されており、軽トラ等が赤道を走行することが想定されるため、実施時期には留意願いたい。）	追って開発完了時期をお知らせしますので、併せて地域整備課に敷砂利申請をお願いします。	必要に応じて地域整備課へ敷砂利申請をお願いします。	財政課
4	遠多田（県道大和松島線沿い）、雨量が多くなると水が溢れる状態なので、排水溝の草刈りや泥上げを実施してほしい。	県道敷のため宮城県へご連絡いたします。	報告済みです。	地域整備課
4	雨水が道路にたまらないように対策を講じてほしい。	路面修繕については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	宮田橋付近、通行する車の速度が速く、事故発生の危険性があるため、カーブミラーの設置、一時停止線の設置など対策を講じてほしい。	路面標示については町工事にて対応します。（地域整備課） 当該場所については、中央線や路面標識が設置されているため、走行中の視認性向上のためのカーブミラーの設置は難しいと考えます。なお、速度超過については、関係機関へ情報共有いたします。（総務課）	対応策のとおりです。（総務課/地域整備課）	地域整備課 総務課
10	宮田橋付近、道路が一部すり減ってしまっているため舗装してほしい。ひび割れや中央線が消えている部分がある。	路面標示については町工事にて対応します。舗装については全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【鶉崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	高崎団地の北側入口に、一時停止線を引いてほしい。地点①は調整池によって西側から来る車両の視認性が悪く、地点②はカーブミラーがないため、車両が確認しにくい状態となっている。	停止線について町工事で実施します。	対応済みです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	大小寺33-2付近、轍が深くなった道に、砂利敷等の補修をしてほしい。マンホールが浮きあがっている状況である。	地域整備課にて敷砂利の対応を実施しておりますのでご相談願います。	必要に応じて地域整備課へ敷砂利申請をお願いします。	財政課
3	※特に要望等なし			

【土橋】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	高崎団地西側出入り口のカーブミラーの角度を変えてほしい。もしくは増設してほしい。明ヶ沢方面から北進してくる車は高崎団地西側出口から出てくる車が視認しづらい。	角度調整については、現地確認の上、対応いたします。増設の箇所につきましては、すでに設置済みであったため、併せて角度調整等を行います。	対応済みです。	総務課
10	上野1-3、U字溝の蓋が沈んできているので修繕してほしい。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
10	上野1-3、融雪剤を入れる箱が傾いているので修繕してほしい。	職員直営にて修繕します。（対応済）	対応済みです。	地域整備課
10	鶉崎上野線付近、道路が盛り上がってきているので、平坦にしてほしい。走行可能ではあるが、徐行が必要になる。	町工事にて対応します。	区長と調整します。	地域整備課
10	境久根41、消火栓BOXの色が薄くなってきているので、色を塗ってほしい。	消火栓BOX(ホース格納箱)については、令和8年度に随時撤去を予定しております。	令和8年度予算にて対応します。	総務課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【長崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	町道長崎海老沢線で速度を緩めずに走る車両が多数見受けられるため、中学校の裏にあるカーブミラーについて、更に大きいものに交換し、付近の視認性を向上していただきたい。	既存のカーブミラーについて、町設置ではないため、交換等の予定はございません。また、カーブミラーについては、安全確認のための補助施設であり、速度抑制等のための設置は難しいです。	町での対応はできかねます。	総務課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	坂川全域に渡って、水草・土砂の堆積により、雨水が田畑に溢れることがある。川が増水した際に、住民が設置した簡易的な橋の部分に流れた水草が堆積している。	浚渫については全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
10	後沢田、土砂が崩落しており、その下を流れる小さな河川を塞いでいた。崩落した付近には電柱があり、これ以上崩落した場合、電柱も巻き込まれる恐れがある。	法面の復旧については民地のため個人になります。水路の土砂上げについては職員直営にて実施します。	対応策のとおりです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【丸山】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【中粕川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	古屋敷19(空き家)が草だらけとなっており、獣の住処となっている。空き家対策特別措置法は該当にならないのか。	現地確認のうえ、別途協議いたします。	現在所有者との連絡を試みています。空き家特別措置法の対応も踏まえて引き続き所有者との連絡を試みます。	まちづくり政策課
4	赤道(未舗装)は、碎石・現物支給など町対応になることはあるか。	原材料の支給も実施しておりますが、条件等ございます。敷砂利の対応を実施しておりますので、地域整備課にご相談願います。	必要に応じて地域整備課へ敷砂利申請をお願いします。	財政課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	県道40号沿いの草が伸びきった状態のため、対応してほしい。	道路管理者である宮城県へ連絡いたします。	報告済みです。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【石原】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	館（分館脇の坂道）の道路沿いの斜面の草木や竹が伸びており、特に冬場は雪が道路に降りてくるので、処理してほしい。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【木ノ崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	石原字谷地入、歩道上に50cm程度の陥没があるので、整備をお願いしたい。	宮城県道のため、管理者の宮城県へ共有します。	報告済みです。	地域整備課
10	山日向の溜池付近、倒木により折れ曲がったフェンスを修繕してほしい。	職員直営にてできる範囲で修繕します。	対応策のとおりです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【土手崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	町道粕川三十丁線、道路の沈下および亀裂が入っているため整備をお願いしたい。（3か所）	路面修繕については全町的な課題として計画的に実施してまいります。局所的な陥没箇所について職員にて直営で実施いたします。	対応策のとおりです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【成田川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	町道宮下大角線、山崎向のポンプ場付近道路の修繕をお願いしたい。25cm程度の埋没箇所あり。	町工事にて対応済です。	対応済みです。	地域整備課
8	町道鶴田横沢線、消火栓ホース格納箱が傾いている。バス停も近く、子供も通り危険なので、固定していただきたい。	格納箱については、今後撤去する計画ですので、予算が付き次第撤去いたします。	令和8年度予算にて対応します。	総務課
8	町道鶴田横沢線、鶴田山10-4付近道路の修繕をお願いしたい。15cm程度の埋没箇所あり。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
8	町道鶴田横沢線、鶴田山31-4付近、集水桝のふちに破損があるので修繕していただきたい。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
9	五仏橋土手に幅約30cmの陥没箇所がある。	町工事にて実施済。	対応済みです。	地域整備課
10	すくすく夢の郷線、約230mにわたり、坂の上から泥が流下している。歩道にまで泥・泥水が侵入しており、冬に向けて凍結が懸念されるため、対処してほしい。	別途区長さんへご相談いたします。	別途区長さんへご相談いたします。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	床寒山の道中で2か所、道路に向かって樹木が生育しており、通行上危険であるため伐採してほしい。幹の途中から折損し、落木が発生している箇所もある。	町工事にて対応いたします。	対応済みです。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【上郷】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	横沢屋敷21付近で、川沿いの土が崩れ、隙間や穴ができたことで水が常に漏れている状態である。（田んぼが終わる9月頃の修復がいいのでは。）	河岸の修繕に関しては全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	町道大松沢原屋敷線、中原付近、田んぼの土手沿いに草木が生い茂っているのを除去をお願いしたい。急斜面で草刈機で刈り取るのには限界がある。	道路愛護にてご対応いただけますと幸いです、詳細について区長さんと別途協議いたします。	町工事で対応済みです。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	横沢下、川沿い土手が崩れ、川底まで6mほどの穴が空いているため、修復してほしい。	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課
11	横沢屋敷 ①【R7.6月分再要望】令和7年5月の大雨で崩れた箇所（川沿いの土が崩れ、川の水が溢れている。） ②【R6.11月分再要望】河川（左岸側）の立木の伐採（河川内の立木が流れを阻害している。）	河川土砂撤去に併せて対応を検討いたします。なお、河川土砂撤去については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
11	横沢屋敷 ①崩落した樹木の撤去（倒木が今後川の流れを阻害する可能性がある。） ②河川に堆積している土砂の撤去（河川に堆積し、川の流れを阻害している。） ③④法面等の修復（法面等が崩落している。）	河川土砂撤去に併せて対応を検討いたします。なお、河川土砂撤去については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおりです。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【上村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【上町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	石塚16-1(旧 渥美茂行宅)が現在管理もされておらず、雑草が生い茂り、隣接する赤道から県道に入る際、視界が悪く危ないので、町で対策をしてもらえないか。対策ができないのなら、土地を管理している方の連絡先を教えてください。	現地確認のうえ、別途協議いたします。	所有者との連絡を試みっていますが、返答がない状況です。引き続き所有者へ連絡します。	まちづくり政策課
9	※特に要望等なし			
10	8月の要望に対する回答「別途協議します」について、早く回答がほしい。	現地確認のうえ、別途協議いたします。	所有者との連絡を試みっていますが、返答がない状況です。引き続き所有者へ連絡します。	まちづくり政策課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【下町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	下町宅地19(畑)、雨が降ると隣接の水路が溢れて水浸しになるので、対策をお願いしたい。	調整池管理の問題があるため、別途区長さんへ相談いたします。	調整池の水門操作により、経過観察願います。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	畑ノ中13(宅地)入口の電柱に防犯灯を設置してほしい。付近に街灯がない。	設置要綱の要件に満たないため、設置は難しいです。	対応策のとおりです。	総務課
3	※特に要望等なし			

【吉ヶ沢】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	吉ヶ沢屋敷27-1(旧赤間総業)のフェンスが破損し、県道の車両走行に支障が出そうのため、町で対応願う。	個人の土地の所有物のため町では対応できません。	町での対応はできかねます。	町民課
3	※特に要望等なし			

【貝柄塚】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	天沼橋から県道16号に向かう道路に陥没している2箇所があり、通行に支障があるので舗装してほしい。	町工事にて対応済です。	対応済みです。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			