

公開用

# 地区担当員活動台帳

平成30年度

(4月～3月)

地区担当員活動報告(平成30年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について	2	3	4	2	1	1	10	1	1	3	0	2	0	0	3	1	1	1	2	1	0	1	40
道路・河川等維持(管理体制含む)について	3	0	7	3	2	0	5	0	0	0	3	1	0	1	2	3	0	3	0	0	1	1	35
消防・防災設備について	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5
ため池整備(安全施策含む)について	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
水路・側溝整備、補修について	0	0	3	4	4	1	5	0	1	6	2	1	1	0	0	3	0	2	3	0	7	1	44
農地について	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通安全対策について	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
環境衛生について	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共施設について	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
台風被害について	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町発注の工事について	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過去の意見・要望等の進捗状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	10
合 計	6	3	15	11	10	3	26	1	2	9	7	5	1	3	7	11	1	7	5	1	8	4	146

要望等月	件数
4月	40
5月	8
6月	18
随時	1
7月	4
随時	1
8月	5
随時	2
9月	7
10月	8
11月	9
12月	4
随時	3
1月	7
2月	13
3月	13
随時	3
合計	146

(4月～3月分)

## 【羽生】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【防犯灯】防犯灯を設置してほしい。（別紙地図）	⇒現地を確認し対応を検討します。なお当初予算に計上していない案件については、即応できない場合があります。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	【敷砂利】〇〇〇宅へ向かう道路について、2、3年ごとに砂利を敷いてもらっているが、道路が傷んできたため、再度お願いしたい。（別紙地図、写真）	⇒敷砂利業務にて対応します。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	【町道】法面が崩れて用水路（側溝）を塞ぐことがあるので、対処してほしい。（別紙）	⇒現地法面が町有地のため、法面が崩落した際には町工事にて対応します。
2	※特に要望等なし	
3	【町道】雨天時に砂利が流されるため舗装してほしい。	⇒現地舗装には多額の費用が予想されるため、予算を要求し予算が付き次第施工します。
	【防犯灯】防犯灯を設置してほしい。（H30.6要望分、再要望）	⇒要望いただいた現地は、NTT柱となり手続き等で時間を要するため、ソーラー蓄電池一体型防犯灯等の設置を検討致します。
随時	【除草依頼】別添の箇所について、除草してほしい。（再要望）	⇒町道除草業務を発注予定であるため、除草時期に合わせて実施致します。

## 【山崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
随時	【防犯灯】3箇所(別紙)の防犯灯が点灯しないので蛍光管の交換をお願いしたい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件については、即応できない場合もあります。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	【防犯灯】防犯灯(2-43が)点灯していないため、球の交換をお願いしたい。	⇒電球の交換については行政区で対応願います。機器の故障であればLEDに修繕しますが、当初予算に計上していない案件については、即応できない場合もあります。
12	【防犯灯】〇〇〇氏の前にある赤道①に防犯灯を設置してほしい。ただし、この要望箇所に電柱がないため、設置が難しいようであれば電柱のある②への設置をお願いしたい。(別紙)	⇒現地を確認のうえ検討します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【味明】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【護岸工事】安戸川の法面が一部だけ護岸されていない。護岸工事をしてほしい。（別紙①）	⇒河川改修工事及び予防保全工事は行っていないため、現地を確認しブロック積工事が必要となった場合に施工致します。
	【道路補修】道路が崩れ、田んぼにアスファルトや碎石が流れているので補修してほしい。（別紙②）	⇒緊急維持工事にて対応致します。
	【農道補修】農道の法面が崩れて通行できないので補修してほしい。（別紙③）	⇒地元負担が伴うため、区長と個別に相談致します。
	【防犯灯】味明分館の前に防犯灯を設置してほしい。	⇒対応済。（地区で設置）
5	【防犯灯】味明字原下の〇〇〇宅前にある防犯灯の蛍光管をかえても電気がつかないため、器具を交換してほしい。（別紙①）	⇒現地を確認のうえ対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
6	【町道】不来内字内畑地内の町道法面崩落箇所を補修してほしい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
	【赤道】味明字防ヶ沢地内の赤道法面崩落箇所を補修してほしい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
7	【浚渫】天神社橋付近の法面が崩れているため水路内の土砂を撤去してほしい。	⇒堆積土砂の撤去については、町全体の堆積土砂の状況を総合的に判断していくなかで、地元区長と協議のうえ、今後対応を検討する。
8	※特に要望等なし	
9	【法面補修】味明字原下地内の法面崩落箇所について補修してほしい。	⇒予算を計上し対応します。
10	【カーブミラー】味明字森屋敷地内にカーブミラーを設置してほしい。	⇒電柱に設置できるか、NTTと協議中です。
11	【赤道】舗装してほしい。（別紙①）	⇒碎石流出を防止する目的でのみ舗装を実施しているため、予算がつき次第実施します。
	【水路】倒木を撤去してほしい。（別紙②）	⇒緊急維持工事にて対応します。
	【防犯灯】防犯灯の新設(3箇所)とLEDへの交換(4箇所)をしてほしい。（別紙③）	⇒現地を確認のうえ対応します。防犯灯の交換についてはLED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件については、即応できない場合もあります。
12	【防犯灯】防犯灯を新設(2箇所)してほしい。（別紙）	⇒現地を確認のうえ検討します。
1	※特に要望等なし	
2	【側溝】味明字蘭当地内の側溝の深い部分に蓋を設置してほしい。	⇒現地を確認し、危険であれば町発注工事にて対応します。
3	※特に要望等なし	

【不来内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【防犯灯】不来内字横沢の防犯灯がきれているので対応願いたい。（別紙参照）	⇒修繕します。
	【側溝整備】味明不来内線（横沢付近）の越流対策について。	⇒事業実施に向け、測量設計を発注予定です。
	【側溝整備】味明不来内線（小屋入付近）の排水対策について。	⇒横断暗渠部については、現地を確認し対応致します。側溝については、予算の範囲内で順次施工していく予定です。
	【側溝整備】味明不来内線（飛躍産業付近）の排水対策について。	⇒側溝については、予算を要求し対応致します。
	【法崩防止】不来内横沢線の法崩れ防止策について	⇒法崩れの予防保全については、予算を要求し、予算が付き次第施工します。
	【道路舗装】不来内横沢線の簡易舗装工事について	⇒舗装については、予算を要求し対応致します。
	【除雪】不来内横沢線の除雪について	⇒幹線道路や交通量の多い道路から順次除雪していきますので、ご理解のほどを宜しくお願い致します。
	【防火水槽】後沢地区の防火水槽の早期実現について	⇒今後、国の補助金がある場合申請し、その後に設置について検討します。
	【防犯灯】破損防犯灯（不来内枝線6-A-東5）の設置について	⇒修繕します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	【ため池】第3八合ため池から第4八合ため池につながる斜樋管か底樋管のいずれかが破損しており、常時漏水している状態にある。また洪水吐脇からも漏水があり堤体の一部が崩壊している。町において改修工事を行ってほしい。	⇒斜樋管、底樋管の改修工事には多額の費用が予想されます。また、農業用施設の改修費用には地元負担も伴うため、一度ご相談願います。
1	※特に要望等なし	
2	【水路】農地から排水されるはずの雨水がU字溝によってせき止められている。対策を講じてほしい。	⇒町発注工事にて開削や暗渠排水管等で対応します。
3	※特に要望等なし	

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【側溝】長福寺東成田線の側溝に土砂が堆積しているので撤去してほしい。（別紙①）	⇒近隣の土砂採取業者に依頼済です。
	【道路舗装】雨天時に砂利が水路に流れ込むので舗装してほしい。（別紙②）	⇒舗装については、予算の範囲内で順次施工していく予定です。
	【道路舗装】雨天時に土砂が流出し法面が崩れるので舗装してほしい。（別紙③）	⇒舗装については、予算の範囲内で順次施工していく予定です。
5	※特に要望等なし	
6	【消火栓】消火栓を設置してほしい。（別紙1、2） ・別紙1の付近で2連続火災が発生しており、周辺企業の貯水槽を使用して消火している。公の水利が無い。 ・別紙2周辺に5～6件の民家があるが、公の水利が無い。	⇒予算が確保できしだい、水道管移設工事と併せて対応します。
	【町有林】枯れ木を処分してほしい。（別紙3） これまでに何度も隣接した田んぼに倒木があり、所有者が処分してきたが、高齢になり危険が伴う作業のため、山林所有者である町で対策してほしい。	⇒予算が確保できしだい対応します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
随時	【防犯灯】下記の場所に防犯灯修理及び新設を要望する。 ・修理：大郷牧場線12(点滅状態) ・新設：安戸枝線1、2、松柏連絡線84西9、84西7、84西5、84西3	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	【側溝整備】町有地の土側溝部分にU字溝を施工もしくは、土側溝及びU字溝を埋め立て、雨水や土砂が堆積しない対策をとってほしい。	⇒現地を確認し、検討します。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	【土砂撤去】本来、深さ2mある柵が土砂により高さ1.7mまで埋まっている。荒天時には圃場への土砂流入があるため。水田の灌水時期までに施工を要望する。（再要望）	⇒緊急維持工事にて対応致します。
	【側溝のU字溝設置】12月に本案件である土側溝の復旧を要望していたが、雨天時の土砂流入等により再度復旧の要請が予想されるため、水田の灌水時期までにU字溝の設置を要望する。（再要望）	⇒緊急維持工事にて対応致します。
	【ゴミ集積所側溝の撤去(埋め立て)】依然として水はけが悪く、不衛生な状況が続くためU字溝の撤去(埋め立て)を要望する。（再要望）	⇒現地確認のうえ、区長と相談し、検討します。

【東成田】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	【カーブミラー】東成田字反田の交差点にカーブミラーを設置してほしい。	⇒現地を確認し、検討します。
12	※特に要望等なし	
1	【防災無線】東成田分館に防災無線を設置してほしい。	⇒設置依頼済。
2	【浚渫】2年前、西光寺川の浚渫工事をお願いしてたのだが、当時予算がなくてできなかった。その後、進展がないので再度要望する。	⇒現在、河川と呼ばれる水路を河川法準用河川指定に向け検討中です。準用河川として計画的かつ効率的に、費用対効果を最大限発揮できる整備計画を策定し、予算の平準化を図りながら浚渫などの事業を実施していくことを検討中です。
3	※特に要望等なし	



## 【中村】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路拡幅】中村長崎下線について幅員が狭く車のすれ違い時にトラブルが発生しているため対応をお願いしたい。（別紙①）	⇒道路の拡幅については、現在の交通量などから実施する必要性を検討致します。側溝については、予算の範囲内で順次施工していく予定です。
	【進入路整備】神社鳥居前の道路にアスカーブが設置されており、参拝者が入りにくいので除去してほしい。また可能であれば道路から鳥居前まで簡易舗装をしてほしい。（別紙②）	⇒民地に雨水が入るのを防ぐため設置されているもので撤去できません。簡易舗装についても民地の施工となるため対応できません。
	【土砂撤去】中村長崎線の側溝に土砂が覆っているため撤去してほしい。（別紙③）	⇒予算の範囲内で順次施工していく予定です。
	【水路補修】フジ産業南側の水路が破損しているため修理をお願いしたい。（別紙④）	⇒予算の範囲内で順次施工していく予定です。
	【街灯撤去】〇〇〇宅の敷地内にある街灯を撤去してほしい。（別紙⑤）	⇒撤去予定です。
	【防犯灯】LED防犯灯に変更してほしい。（別紙赤枠） 粕川枝線：185(7-23)、186(7-24)、187(7-25)、188(7-26) 東成田枝線：1(7-28)、2(7-29)、3(7-41)、4(7-42)、5-1(7-43)、53-北2(7-48)、11-A(7-39)、13(7-87) 共栄枝線：3-A-西2(7-52)、3-A(7-53)、6-東1(7-95) 愛宕下枝線：1(7-58)、2(7-59)、3(7-60)、3-A(7-62)、4(7-67)、7(7-73)、13北8西3(7-74)	⇒修繕します。(7-23 他14箇所) 目視したが器具の破損は見られない。(7-24 他7箇所) ※詳細は別紙のとおり
	【防犯灯】安定器の破損修繕及びLED化（別紙青枠） 東成田枝線5-1南3(7-44)の安定器が破損しており修繕をお願いしたい。併せてLEDに変更してほしい。	⇒修繕します。
	【防犯灯】共栄揚水枝線4及び5に防犯灯を新たに設置して欲しい。（別紙赤丸）	⇒現場を確認し検討します。
【防犯灯】共栄揚水枝線2(7-106)の防犯灯について撤去されたが復活させてほしい。（別紙緑枠）	⇒現場を確認し検討します。	
5	【防犯カメラ】ホワイト急便付近の交差点で事故が多発しており、ひき逃げ等の問題もあるため、防犯カメラを設置してほしい。（別紙地図①）	⇒県補助事業がありますが、今年度については申し込みが終了したので該当になりません。来年度以降に補助事業の申請を検討します。
	【道路補修】〇〇〇宅前の砂利道について、水道の配管工事等の影響で沈み込みがあるため、砂利を敷く等の対応をお願いしたい。（別紙地図②）	⇒敷砂利業務にて対応します。
	【防犯灯】器具が古く暗くなっているためLED化の対応をお願いしたい。（別紙地図③）	⇒現地を確認のうえ対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
6	【防犯灯】〇〇〇宅前の道路が暗いため防犯灯の設置をお願いしたい。（別紙地図④）	⇒現地を確認のうえ対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
	【ため池】中村字屋舗にある遠多田ため池について、現在使用されておらず、危険なため埋め立て等の対応をお願いしたい。（別紙①）	⇒ため池の受益者等関係する方すべての同意を前提として、配水系統の見直し等を区長に相談します。
7	【草刈等】草刈、堀払いについて、誰が実施すべきなのか確認してほしい。（別紙②） ・中村東沢住宅への赤道の草刈 ・中村字一枚下(住建道路事務所脇)水路の堀払い	⇒東沢住宅への赤道については町にて草刈いたします。中村字一枚下水路の堀払いについては、県道のため県道管理者へ連絡します。
	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【空き家】〇〇〇宅(現在空き家)の桜の木が隣地に侵入しているため、管理者等を把握し、伐採等の対応をお願いしたい。	⇒現地等を調査、確認します。

## 【中村】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
随時	【側溝浚渫】〇〇〇宅前の側溝について、土砂が溜まっているため撤去してほしい。（別紙①②参照）	⇒1月中に道路維持工事にて対応予定です。
	【道路補修】〇〇〇脇の町道について、欠落箇所があるため補修してほしい。（別紙①②参照）	⇒補修完了済です。
	【融雪剤保管箱設置】大栄団地に向かう道は、急な坂道となっており、積雪時に危険なため融雪剤保管箱を設置してほしい。（別紙③④参照）	⇒1月中に道路維持工事にて対応予定です。
1	【防犯灯】中村字屋敷前62-44付近（現在アパート建築中）に街灯が少なく、薄暗くなっており危険なため、防犯灯を設置してほしい。（別紙参照）	⇒現場を確認のうえ検討します。
	【側溝土砂撤去】〇〇〇宅前道路脇の側溝に法面崩れによる土砂が堆積しているため、土砂の撤去をお願いしたい。（別紙参照）	⇒緊急維持工事にて施工します。
2	※特に要望等なし	
3	【U字溝の設置】町道中村長崎線について、片側はU字溝の工事を行ってもらったが反対側も工事をお願いしたい。	⇒土側溝部に側溝を入れてほしいとのことですが、要望箇所は土側溝ではなく、装工されているため、工事の予定はありません。
	【道路の舗装】町民体育館西側道路について、道路が傷んでおり、通行量も増えているため舗装等をお願いしたい。	⇒敷砂利業務にて対応致します。
	【カーブミラーの設置】中村公民館手前のT字路について、接触事故等が度々みられるため、カーブミラーの設置をお願いしたい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。
	【防犯灯の設置】〇〇〇宅前の蛍光管について、点灯しなくなり暗いため、近くの電柱に新たに防犯灯の設置をお願いしたい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の設置・交換については、LED器具となります。
	【防犯灯の設置】郷郷ランド南側道路について、街灯がなく暗く危険なため、防犯灯の設置をお願いしたい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の設置・交換については、LED器具となります。

## 【鶉崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	【防犯灯】切れている防犯灯を交換してほしい。（別紙3箇所）	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

【土橋】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	【U字溝設置】別紙の箇所にU字側溝を設置して欲しい。(H29.7要望事項について再要望)	⇒区長と現地立ち合いのうえ、施工について検討致します。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【防犯灯】土橋字上畑の〇〇〇宅前の防犯灯の明かりが暗いため、修理願う。	⇒LED照明に修繕済。
3	※特に要望等なし	

## 【長崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【側溝】愛宕下羽生線側溝に枝葉流入防止のため蓋を設置してほしい。（別紙1）	⇒道路用側溝の枝葉流入防止であれば、維持管理の観点からスクリーンのみで対応致します。また、詰まりに関しては道路維持にて撤去しますが、地元のご協力もお願い致します。
	【側溝】中村長崎線側溝に転落防止のため蓋を設置してほしい。（別紙2）	⇒緊急維持工事にて対応済みです。
	【水路】逆川農業用橋の法面崩れを補修してほしい（別紙3）	⇒予算を要求し対応致します。
	【防犯灯】中村長崎線に防犯灯を設置してほしい（別紙4、5）	⇒現場を確認し検討します。
	【側溝】李崎横名線側溝に転落防止のため蓋を設置してほしい。（別紙）	⇒緊急維持工事にて対応致します。
	【水路】農地に雨水が流れ込むため土側溝に側溝を設置してほしい。（別紙）	⇒工法等を踏まえ、現地にて立ち合いをお願い致します。
5	※特に要望等なし	
6	【防犯灯】中央公民館脇の道路に防犯灯を設置してほしい。（別紙）	⇒現地を確認し対応を検討します。なお当初予算に計上していない案件については、即応できない場合があります。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	【柵蓋設置】小中学校の通学路にある柵が、幅広く深いため、住民が転落したら重大事故につながる可能性があるため、蓋をかけてほしい。（別紙地図、写真）	⇒緊急維持工事にて対応します。
11	※特に要望等なし	
12	【防犯灯】防犯灯を交換（町道役場裏線1箇所）してほしい。（別紙）	⇒現地を確認のうえ検討します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【丸山】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	【道路舗装】砂利敷の赤道を舗装してほしい。（別紙）	⇒予算の範囲内で順次施工していく予定です。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【側溝清掃】町道脇の側溝が詰まっており、雨の水量が多いときに溢れていることがあるため側溝の清掃等お願いしたい。（側溝に蓋あり）	⇒緊急維持工事にて対応します。
10	※特に要望等なし	
11	【ため池】諏訪古墳近くのため池の用水路周りから水が漏れ、ため池に水が溜まりづらくなっている。	⇒受益者分担金が伴うため、区長へ相談します。
	【法面補修】大雨時に崩れた町道の法面を修繕してほしい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【カーブミラー】カーブミラーが倒壊しそうなので修繕・交換してほしい。	⇒現地確認済。予算の関係上、来年度に交換を検討します。
	【側溝】雨天時に水が溢れ、道路側溝に泥などが堆積する箇所があるので清掃してほしい。	⇒町発注工事にて対応します。
	【舗装】〇〇〇宅前の敷砂利赤道の舗装について担当課からできない旨の連絡を受けた。できなくなった経緯等を文書で示してほしい。張り付く家以外にも、通る車や地域の子供達も遊んでいるので、再度舗装化を検討してもらえないか。	⇒町道以外の舗装新設工事を行う場合は、大郷町生活道路指定に関する要綱に沿って実施しております。要綱に合致しない箇所については舗装等の対応ができない状況ですが、道路整備に関する要綱による準生活道路に該当する場合は資材等の支給が可能となります。
3	※特に要望等なし	

【中粕川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【道路舗装】道路の拡幅及び敷砂利部を舗装してほしい。（別紙①）	⇒町道や生活道等以外の道路拡幅や舗装については行っていませんが、地区の現状等を踏まえ、相談願います。
	【側溝】中粕川線の側溝に土砂が堆積しているので撤去してほしい。（別紙②、③）	⇒緊急維持工事にて対応致します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【バス停】中粕川入口バス停の前にある建物が老朽化しており、台風や地震による倒壊の危険性がある。そのため、バス停の移動等を検討していただきたい。	⇒移設を含め検討します。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	【防犯灯】LEDの電灯がきれっている状態であり、町民の方の自宅前ということもあり、早めに交換をお願いしたい。（場所については別紙参照）	⇒現場を確認のうえ検討します。
2	※特に要望等なし	
3	<p>【防犯灯】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 蛍光灯及び水銀灯を速やかにLEDに改修して頂きたい。区民から照明度の高い「LED」への切替要望が多い。</li> <li>2. 防犯灯の修繕は種類に関わらず町で対応して頂きたい。電灯により、区別することは行政サービスの均衡を欠くことになる。</li> <li>3. 防犯灯の電気料金支払いを町で一括して行なって頂きたい。区では防犯灯の使用電気の検針等も確認できず、東北電力からの請求のままとなっている。各行政区で行うよりも簡素化が図られる。</li> <li>4. 防犯灯は町民に対する防災・防犯上でも重要な行政サービスの1つ考えることから、維管理等を町で一括しての対応をお願いしたい。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 今後も予算の範囲内で、順次、省電力で長寿命のLED電球への切替工事を実施していきます。</li> <li>2. 平成31年度以降、蛍光灯などの球切れのあった防犯灯については、LED電球への切替工事を町で実施します。</li> <li>3. 防犯灯の電気料金については、平成32年度以降、町で直接支払う方式にします。</li> <li>4. 平成32年度以降、町で一括して維持管理するものとし、平成31年度に防犯灯の現地調査などを実施します。</li> </ol>

【石原】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【側溝】石原城内線の側溝に枯葉が大量につまっており、除去しようにも廃棄する場所がなく困っている。町で除去してもらえないか。U字側溝の設置もお願いしたい。	⇒予算の範囲内で順次施工していく予定です。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	



## 【木ノ崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【町有地】〇〇〇宅後ろの町有地について、土砂崩れの恐れがあるので早急に現場を確認してほしい。（別紙）また土砂災害警戒区域の図面も欲しい。	⇒現地を確認し、6月13日に県と立ち会う予定です。
4	【県道】〇〇〇宅前県道の路面に段差があり騒音が発生するので改善してほしい。以前より要望しているが改善されないため引き続き要望する。	⇒対応済です。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【町有地】郷和荘南側の斜面で鉄分を含んだ水が噴出している箇所があるので修繕してほしい。以前にも同様のことで修繕してもらっているので、今回もお願いしたい。	⇒区長と現地立ち合いのうえ、施工について検討します。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【土手崎】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【防犯灯】三十丁、〇〇〇前の防犯灯の電球がきれている。頻繁に電球が切れるので本体不良の可能性もあるため確認をお願いしたい。本体不良であればLEDに変えてほしい。	⇒修繕します。
5	【防犯灯】三十丁、〇〇〇宅前と〇〇〇宅前の防犯灯が頻繁に切れ、本体不良の可能性もあるので確認をお願いしたい。本体不良であればLEDに変えてほしい。	⇒〇〇〇宅前の防犯灯については7月まで修繕予定です。〇〇〇宅脇の防犯灯については、個人宅(1軒)だけの街灯になっているため、今後撤去する考えでおります。
	【消火栓】〇〇〇宅前消火栓のネジが回らないため使用できない。直してもらいたい。	⇒現地を確認しましたが、近くに消火栓があるため修繕については、現在考えておりません。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【町道土砂撤去】土手崎集落センターから三十丁までの道路上に載っている土により、道路の白線が見えず、走行時に危険なため、土を取り除いてほしい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
10	【舗装補修】町道に穴があいており危険なので修繕してほしい。(別紙地図、写真)	⇒県道であり、県に報告済です。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【バス停】三十丁前川機場前のスクールバス停について、平成31年度より利用する児童がないため、別紙写真の三十丁54付近に移動してほしい。	⇒スクールバス停を移設し、平成31年4月から対応する予定です。
3	【防犯灯】三十丁地区の〇〇〇宅前の防犯灯の電球が切れている。また、本体も老朽化しているため、LEDに交換をお願いしたい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の設置・交換については、LED器具となります。

# 【成田川】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【水路】護岸工事で既存水路が半分塞がれた状態となっているが、改善できないか。 【舗装補修】〇〇〇宅への進入路について、町道と思われる部分の舗装補修をお願いしたい。	⇒修繕済みです。 ⇒緊急維持工事にて対応致します。
5	※特に要望等なし	
6	【ポンプ置場】 ・第16部ポンプ置き場のシャッター（座板部分）が錆により破損しているため、修復してほしい。 【町道】宮下大角線南側歩道用地に土を盛ってほしい。（除草作業を地域住民で行っているが、凹凸が激しく作業がしづらいため）	⇒ポンプ置場については現地を確認し対応を検討します。サイレンは一昨年交換しましたが電気配線の関係と思われるので確認し対応を検討します。 ⇒緊急維持工事にて整地します。
7	【防犯灯】公民館入り口には防犯灯がないため、新設又は現在裏側にある防犯灯を移設してほしい。電灯も古いためLED化してほしい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換についてはLED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
8	【町有地】旧公民館跡地裏法面の土留めの木柵が腐ってきており、大雨の時に更に法面が崩れる可能性があるため、修繕を依頼したい。	⇒区長と現地立ち合いのうえ、施工について検討致します。
9	※特に要望等なし	
10	【カーブミラー】町道五仏線から町道宮下大角線へ出るT字路において左右の見通しが悪い ためカーブミラーの設置をお願いしたい（別紙地図、写真）	⇒電柱に設置できるか、東北電力と協議中です。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	【水路】〇〇〇宅脇（公民館脇まで）の用水路をU字溝にしてほしい。大雨時に上部にある堤から水を流す際に、途中まではU字溝が入っているが、切れている箇所があるため、水が畑へと浸水するので対応してほしい。	⇒畑への浸水対策となる側溝整備は土地改良事業となり、条例に定める分担金が発生する可能性があります。事業実施については個別に相談願います。
2	【施設管理】成田川分館の引戸がきつくなっており開閉がかなりしづらいため修繕をお願いしたい。 【河川敷維持管理】河川敷（大松沢堂ヶ沢下61）の草刈等、維持を住民で行っているが、国管轄の土地であれば維持管理をお願いしたい。	⇒区長に連絡をとり対処します。 ⇒県と協議中です。協議後、区長に連絡します。
3	【側溝土砂】町道すくすくゆめの郷線の側溝土砂（落葉等）の除去を依頼したい。	⇒緊急維持工事にて対応致します。

【上郷】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	【防犯灯】上郷分館敷地内にある電柱（五仏枝線4西1）の防犯灯が切れているので交換してほしい。	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換についてはLED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【上村】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【町道】泥畑大森線について、急カーブ部分にデリネーターの設置を要望する。（別紙）	⇒緊急維持工事にて対応します。
随時	【ポンプ】6月29日の落雷により農業用水に利用している井戸ポンプが壊れたため、修繕してほしい。	⇒農業用水のポンプであれば現在用水時期のため、個別に相談します。
7	【防犯灯】修繕してほしい。（別紙）	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換についてはLED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
8	【県河川】鶴田川河川内に繁茂する樹木の伐採をお願いしたい。（位置等については別紙のとおり）	⇒現地確認済で、年内に伐採予定です。
9	※特に要望等なし	
10	【蓋】町道脇のコンクリート柵が漏水しているので修繕してほしい。	⇒緊急維持工事にて対応します。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【敷砂利】道路の凹凸を削り、砂利を敷いてほしい。	⇒町発注工事にて対応します。
	【側溝】町道の側溝に砂がたまっているので、取り払ってほしい。	⇒町発注工事にて対応します。
3	※特に要望等なし	

【上町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし(その他:空き家が10軒あると話があり)	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
随時	【防犯灯】大松沢字石塚地内(別紙)の防犯灯をLED等へ交換してほしい。(No.19-13)	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換についてはLED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
8	【防犯灯】防犯灯を1箇所新設、LEDへ3箇所交換してほしい。(別紙)	⇒現地を確認のうえ、対応します。防犯灯の交換については、LED器具となります。なお、当初予算に計上していない案件について、即応できない場合もあります。
9	【側溝蓋設置】大松沢社会教育センターと隣接する〇〇〇さんとの境目にある側溝から大量にゴミ、土砂等が流出するので、大松沢社会教育センター駐車場の側溝に蓋を設け、ゴミ等が流れないように対策、または定期的な清掃等をしてほしい。	⇒随時清掃を行い、側溝詰まりを防ぎます。また側溝蓋の設置等について検討します。
10	【水路補修】町道「上町線」から砂防ダムに向かうT字路にある水路の側溝が、震災等により年々目地から宅地に浸水する量が多くなっている状況にあるので補修してほしい。大雨が降ると、いつも道路に溢れ出し、近隣住民宅へ流れ出ている。	⇒詳細については、現地で工法等も踏まえ区長と立会いのうえ検討します。
11	【側溝浚渫】上町分館の北側から東側に設置されている側溝の土砂払いを希望。幅60cm×高さ60cm位の側溝で、長さは約100mほどあり、そのうち50～60m位に土砂が堆積してい	⇒現地が改良区管理と思われるため、管理者からご連絡します。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

## 【下町】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし(報告事項:毎月の配付物について、世帯数+2部でお願いしたい。)	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	【防犯灯】防犯灯(20-11)をLEDへ交換してほしい。	⇒現場を確認のうえ検討します。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

【吉ヶ沢】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【側溝】〇〇〇宅前の側溝が詰まっており、雨天時に道路に水が溢れてしまうため、側溝の詰まりを解消してほしい。	⇒緊急維持工事にて対応致します。
5	※特に要望等なし	
6	【側溝蓋設置】〇〇〇宅付近のU字溝の位置が見えづらく、子供達が誤って落ちてしまう危険があるため、U字溝に蓋をしてほしい。(別紙①)	⇒ガードパイプ等の転落防止措置策を講じますが、区長と相談のうえ施工します。
	【側溝改修】〇〇〇宅裏にある側溝が潰されてしまっているため改修してほしい。(別紙②)	⇒緊急維持工事にて対応致します。
	【側溝改修】〇〇〇宅裏の道路反対側の側溝が途中まで無く、雨水等が溜まってしまったため、側溝を設置してほしい。(別紙③)	⇒緊急維持工事にて対応致します。
	【側溝蓋設置】〇〇〇宅前の道路一帯で、両側の側溝に蓋が無く、トラックやバス等が擦れ違う際に危険であるため、側溝に蓋をしてほしい。(別紙④)	⇒緊急維持工事にて対応致します。
	【町道】川原町白坂線の通行量が多くなってきたので、道路の舗装をお願いしたい。(別紙⑤)	⇒予算が確保できしだい施工します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【側溝蓋設置】〇〇〇宅前の道路一帯で、両側の側溝に蓋が無く、トラックやバス等が擦れ違う際に危険であるため、側溝に蓋をしてほしい。(H30.6要望分、再要望)	⇒緊急維持工事にて対応致します。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【側溝改修】〇〇〇宅裏の道路反対側の側溝が途中まで無く、雨水等が溜まってしまったため、側溝を設置してほしい。(6月分として要望した件について、再度要望するもの)	⇒町発注工事にて行いますが、もう少々お待ち願います。
3	※特に要望等なし	



【貝柄塚】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【防犯灯】撫山バス停周辺に子供が集まることが多いため防犯灯を設置してほしい。（資料1）	⇒電気配線の関係等がありますので現地を確認し対応を検討します。
	【町道】〇〇〇宅から県道へ出るT字路にあるU字溝がカタカタ言っている、可能なら直してもらいたい。（資料2）	⇒県道管理者へ連絡し、修繕済です。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	
随時	【側溝】江戸沢公民館への入口である県道沿いの側溝が詰まっているので対応してほしい。	⇒現地が県道のため、県へ報告済です。
	【ため池】江戸沢公民館裏のため池から悪臭がする。所有者と話を付けたうえで処理してほしい。	⇒現地のため池（個人所有）へ道路の排水が流入しているため、現地を確認し施工方法等を区長へ相談の上、検討致します。