

通学路対策一覧表

令和4年12月現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道大和松島線	大郷町中村字谷地際山地内 (大郷町歯科医院付近)	歩道が途切れており、反対側の歩道ある側へ横断する際にも見通しが悪い。	①歩道の設置 ②視認性の確保 ③住民に対する安全意識啓発 ④横断部反射シート設置	仙台土木事務所 仙台土木事務所 総務課、学校教育課 大和警察署	未定 未定 H27済 H27済
2	町道愛宕下鍋釣線	大郷町中村字遠多田地内 (大郷小学校前)	カラー舗装の先から横断歩道が設置されている。通学児童が横断をする時にカラー舗装の際で待つことになり、通行車両が交差する際に接触する危険がある。	①横断歩道の延伸、カラー舗装の一部撤去	地域整備課	H27済
3	町道愛宕下鍋釣線	大郷町中村地内 (大友石材店交差点～神明社丁字路)	路側帯も狭く、制限速度時速30kmの道路だが、交通量も多くスピードを上げやすいため、通学児童を避けて道路中央を走行している。	①路肩カラー舗装化による歩行帯視認性向上策及び車線減少による交通抑制 ②ゾーン30指定	地域整備課 大和警察署	H28済
4	町道愛宕下鍋釣線	大郷町中村地内 (神明社～皆川鉄鋼所付近)	制限速度時速40kmの道路だが、交通量も多く道幅が狭い。	①県道歩道部へ歩行の迂回 ②ゾーン30指定	地域整備課 大和警察署	未定
5	町道大旦原線	大郷町中村字屋舗地内	町営住宅等からの通学児童が多いが、道幅も狭く危険。	①道路改良による歩道の設置	地域整備課	未定
6	県道大和松島線	大郷町中村字屋舗地内	横断歩道の所に、児童のマネキンを設置し注意喚起を図っているが、通学時に県道を横断する際、交通量が多いため危険。	①道路改良に合わせ信号機の設置を県警本部に要望	大和警察署	R4継続 要望
7	県道大和幡谷線	大郷町粕川字西長崎地内	歩道に水溜りができやすい箇所があり、避けて通学するのに車道側に出なければならぬため危険。	①アスカーブの一部撤去による排水の確保	仙台土木事務所	H27済
8	町道愛宕下丸山線	大郷町粕川字東長崎地内 (大郷中学校付近)	道幅が狭く、現状は路側帯を含め、避けて通学するのに車道側に出なければならぬため危険。	①路肩カラー舗装による歩行帯視認性向上策 ②外部ドットライン施行	地域整備課	H28済
9	県道大和幡谷線	大郷町粕川字西長崎地内	プレロード盛土が交差点の視距を狭くしているため、対向車の見えにくい状況である。	再舗装など	仙台土木事務所	H29済

通学路対策一覧表

令和4年12月現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
10	町道土橋明ヶ沢線	大郷町土橋字明ヶ沢地内	歩道がなく住宅の新築により交通量の増加が懸念される。(H30) 人気がなく子どもだけで歩かせるには不安がある。歩道工事中のため、完成まで道幅が狭く危険である。(R3)	①歩道の設置(H30) ②長期休業等の定期的な巡回及び児童への注意喚起(R3) ③交通安全協会等による交通安全の注意喚起(R3) ④歩道部をロープ等で囲う等の対策検討(R3)	地域整備課 大郷小学校 総務課 地域整備課	R4完了予定 R4済 R4随時 R3済
11	町道原町山崎線	大郷町中村地内 (神明社～大和町方面の直線道路)	歩道幅が狭いが県道交差点を避ける抜け道として交通量が多く、速度超過の車も見られ危険である。 歩行者青信号時に横断歩道前で車が止まらない。	①実勢速度の測定及び可搬式オービス等による取締りの検討 ②長期休業等の定期的な巡回及び児童への注意喚起 ③交通安全協会等による交通安全の注意喚起	大和警察署 大郷小学校 総務課	通年実施 R4済 R4随時
12	町道中村鶉崎線 町道原町山崎線	大郷町中村地内 (神明社～大和町方面の直線道路間のT字路)	見通しの悪いT字路であり危険である。	①長期休業等の定期的な巡回及び児童への注意喚起 ②交通安全協会等による交通安全の注意喚起及び注意喚起看板(止まれ)設置替え ③区画線の引き直し及び交差点注意等の看板設置検討	大郷小学校 総務課 地域整備課	R4済 R4随時 R3済
13	町道中村屋舗線 町道愛宕下羽生線	大郷町中村地内 (大郷小学校周辺のT字路)	交通量が多い道路であるが、愛宕下羽生線側は歩道が途中で狭くなり、中村屋舗線は歩道が狭く危険である。	①長期休業等の定期的な巡回及び児童への注意喚起 ②交通安全協会等による交通安全の注意喚起 ③道路改良による歩道の幅員確保	大郷小学校 総務課 地域整備課	R4済 R4随時 R4完了予定
14	町道原町山崎線	大郷町中村地内 (神明社周辺の民家塀及び歩道)	民家塀側の歩道ガードレールに木の棒の障害物がある。	①ブロック塀が劣化していることから町補助を活用した除去及び建て直しの促し ②地元と協議のうえ木の棒の撤去 ③区画線の引き直しによる車からの視認性確保	地域整備課	R3済

別添1


通学路対策一覧表

令和4年12月現在

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
15	県道利府松山線	大郷町粕川字後沢田畑地内 (けやきガーデンおおさと)	通学する際に団地から町道に抜ける通路がなく、県道に出て通学しなければならないが、交通量が多く団地側の歩道が狭くて危険である。	①長期休業等の定期的な巡回及び児童への注意喚起 ②生徒への注意喚起及び保護者への情報提供 ③交通安全協会等による交通安全の注意喚起 ④宮城県への歩道整備要望 ⑤団地から県道利府松山線南側200区間に歩道設置事業の要望と事業化検討・測量実施中 ⑥周辺電柱にドライバー注意喚起の電柱幕設置	大郷小学校 大郷中学校 総務課 地域整備課 仙台土木事務所 総務課	R4済 R4済 R4随時 R4済 R4事業化 R4完了予定
16	町道役場裏線	大郷町粕川字長崎地内 (大郷中学校正門前の歩道一帯)	通学時間帯、通勤や送迎等で交通量が多く、スピードを出して通行する車が多い。道幅が狭く、車がすれ違う際に歩道を塞ぐことがあり危険である。	①一部摩耗したい横断歩道の引き直し。 ②長期休業等の定期的な巡回及び児童への注意喚起 ③毎日の街頭指導及び定期的な生徒・保護者への注意喚起 ④交通安全協会等による交通安全の注意喚起	大和警察署 大郷小学校 大郷中学校 総務課	R4済 R4済 R4済 R4随時

通学路対策箇所位置図

別添 2



対策箇所路線名	
1	県道 大和松島線
2	町道 愛宕下鍋釣線
3	町道 愛宕下鍋釣線
4	町道 愛宕下鍋釣線
5	町道 大旦原線
6	県道 大和松島線
7	県道 大和幡谷線
8	町道 愛宕下丸山線
9	県道 大和幡谷線
10	町道 土橋明ヶ沢線
11	町道 原町山崎線
12	町道 中村鶉崎線
13	町道 原町山崎線
14	町道 中村屋舗線
15	町道 愛宕下羽生線
16	町道 原町山崎線
17	県道 利府松山線
18	町道 役場裏線