

令和6年度通学路点検報告書（大郷小：大谷支部）

No	場 所	道路の状況・危険の内容	対応策等
1	中村字原町30 中村字原町1～2 R5大谷6・7 R4大谷13・14 通学路合同点検R4②、R3②	朝の通学時間帯、スピードを出して走る車が多く、歩道もない 交通量が多く、見通しが悪い 速度超過の車あり 確認 学校・教委・推進会議 注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① 夏休み中に実地踏査（大郷小学校・令和6年7月） ② 児童及び保護者注意喚起（大郷小学校） ③ 交通安全協会等と協力し随時注意喚起（総務課）
2	中村字原町20-1 （株）セルバー付近 R5大谷8 R4大谷15	道路沿いの古い建物の蛍光灯が落下、破損の恐れあり →注意喚起 児童生徒・保護者 →所有者確認、対策要望	① ② ③
3	中村字屋敷前114 大友石材屋の向い側 R5大谷4 通学路合同点検R5①	他の場所に比べて歩道が狭い 側溝の蓋ががたついている →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両 →点検確認	① ② ③ ・R5点検予定（地域整備課）
4	中村字屋敷前115 大友石材屋付近の十字路の 神明社方面に向かう側の南側 R5大谷4 通学路合同点検R5①	畑の木や草が歩道に飛び出している グリーンベルトの幅が狭い →注意喚起 児童生徒・保護者 →所有者確認、対策要望	① ② ③
5	川内字上田布施前12-6	朝は交通量が多い 歩道はあるが信号機がない →注意喚起 児童生徒・保護者	① ② ③
6	小学校付近の道路 R5大谷3	グリーンベルトがあるがスピードを出している車が多い グリーンベルトはあるが、歩道がない →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
7	鶉崎字大小寺 鶉崎バス停付近 R5大谷16	交通量が多い バス停に駐車スペースが少ない 細い小道になっている →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
8	オランダ坂を登り切ったところ R5大谷2 R4大谷1 通学路合同点検R4①、R3⑥	交通量が多い 横断歩道がない →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
9	恵の丘団地バス停向かいの空き地の北側に接する道路 R5大谷14	スピードを出して走る車が多い 事故（車対車）も起きている →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
10	中村字遠多田9-2 遠藤時計店前T字路 R5大谷2 R4大谷1 通学路合同点検R4①、R3⑥	一時停止線から小学校の通りに向かってスピードを出して車が飛び出してくる以前に事故があった ミラーがあるが見えにくい 一時停止線で止まらない車が多い →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
11	文化会館前の横断歩道	交通量が多いが、信号機がない →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
12	ちばや前の横断歩道 R5大谷11 R4大谷5 通学路合同点検R5②	交通量が多く、スピードを出している車が多い 信号機もない →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③

令和6年度通学路点検報告書（大郷小：味明支部）

No	場 所	道路の状況・危険の内容	対応策等
1	東沢バス停付近	スピードを出して坂を下りてくる車がいる →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	・夏休み中に実地踏査（大郷小学校・令和6年7月） ・児童及び保護者注意喚起（大郷小学校） ・交通安全協会等と協力し随時注意喚起（総務課）

令和6年度通学路点検報告書（大郷小：粕川支部）

No	場 所	道路の状況・危険の内容	対応策等
1	中学校周辺 R5粕川1 R4粕川5	中学校脇の狭い道路で、自転車の逆走を見かける →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① 夏休み中に実地踏査（大郷小学校・令和6年7月） ② 児童及び保護者注意喚起（大郷小学校） ③ 交通安全協会等と協力し随時注意喚起（総務課） 学路合同点検R3⑥
2	コミュニティーセンター建設中の場所	バスや車が見えづらくなった →注意喚起 児童生徒・保護者	① ② ③
3	中粕川バス停(始発) R5粕川6 R4粕川8	交通量が多い 歩道の縁石がない →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
4	石原字下り松 石原バス停T字路	T字路のところの縁石が破損している →注意喚起 児童生徒・保護者 →点検確認	① ② ③ ・県道管理者点検
5	石原字下り松13-1 自宅～石原バス停	道が細く、歩道もない ショートカットして通る車が多く、スピードを出している車が多い →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
6	「北京」近くの、中学校沿いにある空き家	ガラス片（ガラスのショーケース）が道路にはみ出して落ちていることがある →注意喚起 児童生徒・保護者 →所有者確認、対策要望	① ② ③
7	粕川字大檀原の道路	登校時間なのにスピードを出して走る車が多い →注意喚起 児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③

令和6年度通学路点検報告書（大郷小：大松沢支部）

No	場 所	道路の状況・危険の内容	対応策等
1	利府松山線～石巻鹿島 台色麻線	大衆居酒屋鯉（赤い建物）から、農事組 合法人大松沢やたて前を通過、旧大松沢中 学校に出るショートカットする車が多い →注意喚起・児童生徒・保護者・通行車両	① 夏休み中に実地踏査 （大郷小学校・令和6年7月） ② 児童及び保護者注意喚起 （大郷小学校） ③ 交通安全協会等と協力 し随時注意喚起 （総務課）
2	大松沢字小梁川宅地27-1 上村分館～自宅 R5大松沢4 R4大松沢6	人の気配のない山道になっていて、見通し の悪い急カーブがある 田畑や道路へのイノシシの出没もある （もう少し安全なところまでバスが来てほ しい） →注意喚起・児童生徒・保護者・通行車両 →鳥獣対策担当課へ相談	① ② ③
3	郷和荘の坂を下りてT 字カーブになっていると ころ	歩道はあるが、ガードレールがない →注意喚起・児童生徒・保護者	① ② ③
4	大松沢字堤下38 自宅の隣	駐在所がなくなったので、防犯上心配され る →注意喚起・児童生徒・保護者	① ② ③

大郷町管内図

大郷小学校

宮城県位置図

45粕◎

23粕◎

7谷

12谷

11谷

1谷

2谷

9谷

4谷

36谷

810谷

大郷小学校

大郷中学校

凡 例

1:50,000

平成12年12月

仙台市青葉区二日町13-30 株式会社 仙台地図の店 納
980-0802 ☎022 (222) 8467(代)