

令和6年度通学路点検報告書（大郷中）

No.	場 所	道路の状況・危険の内容	対応策等
1	大郷中学校前の道路 ※R6 粕川1と同様	道幅が狭く、登校時間の交通量が多い また、スピードが出ている車がある →注意喚起・児童生徒・保護者・通行車両	① 夏休み中に実地踏査 （大郷中学校・令和6年7月） ② 児童及び保護者注意喚起 （大郷中学校） ③ 交通安全協会等と協力し随 時注意喚起 （総務課）
2	粕川山中団地入口付近	スピードが出ている車が多い →注意喚起・児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③
3	粕川字上畠 R5大郷中6	県道の丁字路で交通量が多い 冬は凍結して危険 →注意喚起・児童生徒・保護者・通行車両	① ② ③

大郷町管内図

大郷中学校

